

**SCP**  
**Eric TEBOUL**  
**Huissier de Justice**

2 Rue Faidherbe  
BP 196

89003 Auxerre Cedex

☎ : 0386469634

☎ : 0386465699

✉ : eric.teboul@huissier-justice.fr

Site web : <http://www.huissier-teboul-89-auxerre.com>

auxerre.com

CDC

IBAN N : FR 34 40031 00001 0000177543F 95

**PROCES-VERBAL**  
**DESCRIPTIF**

Références Etude :  
29172

- 1<sup>ère</sup> EXPEDITION -

**LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN**

**A LA REQUETE DE :**

SA BNP PARIBAS, au capital de 2 499 597 122,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 662 042 449, dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens à (75009) PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

**LEQUEL ME DEMANDE :**

En vertu d'un acte de vente et de prêt de Maître Mireille DAVILA, Notaire associé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), en date du 29/03/2019

et pour faire suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de la SCP LACHKAR-HALIMI - CATILLON MANACH - BOUTRON - NOWACK, Huissiers de Justice à NICE, en date du 29/10/2021

à Monsieur \_\_\_\_\_, né le 19/05/1975 à ABIDJAN (Cote d'Ivoire) demeurant 1 rue du Professeur Delvalle, Résidence les Hespérides, Bâtiment 1 à NICE (06000)

concernant un immeuble sis 52 rue Campenon et 2 Ruelle de l'Abreuvoir à TONNERRE (89700) cadastré section AL n° 47 pour 59 ca, comprenant :

- un appartement T1 dont l'adresse est 52 rue Campenon
- un appartement T4 dont l'adresse est 2 ruelle de l'Abreuvoir

de dresser un procès-verbal descriptif de ce bien et de faire procéder aux différents diagnostics et mesurage.

Déférant à cette réquisition,

**Je, Eric TEBOUL, Huissier de Justice associé de la SCP Eric TEBOUL, Huissier de Justice, 2 Rue Faidherbe - BP 196 à (89003) AUXERRE Cedex, titulaire de l'Office, soussigné,**

Me suis transporté ce jour 52 Rue Campenon et 2 ruelle de l'Abreuvoir à TONNERRE (89700)

Où en présence de :

- Monsieur Bernard CLEMENT, adjoint au Maire de TONNERRE,
- Monsieur BERNAD Jean-Marie, serrurier, préalablement requis
- et de Monsieur ROBINET Cédric de l'agence Habitat Contrôle chargé d'établir les différents diagnostics et mesurage

J'ai procédé aux constatations suivantes :

### **EXTERIEUR**

L'immeuble est composé de deux appartements, l'un de type T1 situé en rez-de-chaussée avec un accès au 52 rue du Général Campenon, et l'autre de type T4 situé à l'étage avec un accès au 2 ruelle de l'Abreuvoir.

La façade avant est en bon état avec un enduit au niveau de l'étage.

Les gouttières et descentes des eaux pluviales sont en zinc.

Au niveau de la toiture il y a un vélux et une lucarne type chien-assis. La couverture est en petites tuiles plates moussues.

**(photographies 1 à 4)**

La ruelle de l'Abreuvoir correspond à un passage sous une partie de l'appartement de l'étage.

Au niveau de ce passage, côté droit, le mur est en enduit en bon état.

Le plafond du passage est en poutres blanchies avec des plaques de contreplaqué blanchies.

Il y a deux boîtes aux lettres encastrées dans le mur.

Présence d'un coffret électrique.

Dans ce passage se trouve la porte de l'appartement du n° 2.

**(photographies 6 à 8)**

A l'arrière de l'immeuble les enduits sont légèrement défraîchis, noircis.

En partie basse se trouve une porte en bois donnant la cave.

Présence de gouttières et descentes des eaux pluviales en zinc.

Au niveau de la toiture il y a un vélux.

La couverture est en petites tuiles plates.

Présence d'une antenne hertzienne et d'une parabole.

**(photographies 9 et 10)**

## **CAVE**

J'ai fait ouvrir et refermer la serrure de la porte par le serrurier.

Accès par une porte en bois et par des marches en pierre.

Il s'agit d'une cave voûtée en pierres sèches partiellement jointées.

Le sol est en terre battue.

Un soupirail donne du côté Rue du Général Campenon.

Présence d'un ballon d'eau chaude correspond à celui de l'appartement du rez-de-chaussée.

Passage de canalisations.

Eclairage par une applique au plafond.

**(photographies 11, 12 et 13)**

## INTERIEUR

### APPARTEMENT 52 Rue du Général Campenon - T1

J'ai fait ouvrir et refermer la porte de l'appartement par le serrurier.

Cet appartement est vide et inoccupé.

#### SEJOUR avec COIN CUISINE

L'accès s'effectue directement depuis la rue du Général Campenon par une porte en bois en bon état, haut vitré simple vitrage, avec protection en bois sur le devant.

Le sol et les plinthes sont en carrelage en bon état.

Le doublage des murs est en peinture jaunie et défraîchie.

Poutres apparentes au plafond avec au-dessus des plaques de contreplaqué.

Une fenêtre donne côté rue du Général Campenon, huisserie bois en bon état, double vitrage intact, avec volets en bois à l'extérieur. La peinture sur le pourtour est sale.

Un évier inox, un bac avec égouttoir, robinetterie col de cygne eau chaude eau froide, posé sur un meuble mélaminé blanc avec deux portes en façade avant.

Sur le mur au-dessus et retour, carreaux de faïence.

Une réglette électrique qui fonctionne.

Une aération mécanique donne à l'extérieur.

Un radiateur électrique.

Electricité encastrée avec interrupteur, prises électriques, prise d'antenne télévision et prise téléphone sous caches plastiques sales.

Une applique murale.

Un coffret encastré avec à l'intérieur un disjoncteur, un tableau électrique et un compteur Linky.

**(photographies 14 à 17)**

## SALLE D'EAU - WC

Séparation par une porte isoplan dont la peinture est légèrement sale, avec poignées et protèges-porte métalliques, serrure.

Le sol est en carrelage en bon état, sale.

Les plinthes sont en carrelage en bon état dont le dessus est sale.

Le doublage des murs et cloisons est en peinture sale, défraîchie.

Le plafond est en peinture sale.

Un lavabo sur colonne avec robinetterie col de cygne eau chaude eau froide.

Sur ce mur, carreaux de faïence en état d'usage.

Au-dessus, une armoire de toilette abimée.

Au-dessus, une réglette électrique.

Une partie douche avec un bac à douche sale dont les joints sont noircis. Robinetterie eau chaude eau froide, flexible de douche, pomme de douche et barre de fixation murale.

A l'intérieur les trois côtés de mur sont carrelés toute hauteur.

De l'autre côté de la douche, un coin wc avec cuvette et réservoir en dossier.

Un radiateur électrique fixé sur la cloison.

Une arrivée électrique au plafond.

Electricité encastrée avec interrupteur, prises électriques dont les caches plastiques sont sales.

**(photographies 19 à 22)**

La surface habitable totale est de 21,20 m<sup>2</sup> comprise dans l'attestation de surface ci-jointe.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

## **APPARTEMENT 2 Ruelle de l'Abreuvoir - T4**

J'ai fait ouvrir puis refermer la porte par le serrurier.

L'accès s'effectue sous le passage par une porte en bois dont la peinture est légèrement défraîchie, donnant directement dans un escalier desservant l'étage.

Une sonnette.

**(photographie 23)**

### **ESCALIER**

Les marches sont en béton peint, sales.

Les murs sont en crépi peint, en bon état, avec quelques taches.

Interrupteurs sous caches plastiques sales.

A mi-hauteur, une fenêtre un vantail, huisserie bois en bon état, double vitrage intact, donne à l'arrière du bâtiment.

Une applique lumineuse sous-verre.

**(photographies 24 et 25)**

### **1<sup>er</sup> étage**

Accès en haut de l'escalier par une porte en bon état **(photographie 26)**.

Cet appartement paraît être inoccupé et semble avoir été abandonné en l'état.

Je constate la présence d'affaires dans des sacs poubelle et en vrac. Il n'y a pas de papier.

Il reste un petit lit dans la chambre du premier étage.

Au 2<sup>ème</sup> étage les chambres sont vides.

Les salles d'eau sont vides.

Après la porte d'accès il y a un dégagement donnant directement dans la pièce principale avec le coin cuisine **(photographie 27)**.

## **DEGAGEMENT - PIECE PRINCIPALE avec COIN CUISINE**

Le sol et les plinthes sont en carrelage sale.

Le doublage des murs extérieurs et les cloisons sont en peinture sale, défraîchie.

Le plafond est en peinture en état d'usage.  
Présence d'une poutre principale en bois.

Il s'agit d'une pièce traversante donnant côté rue du Général Campenon et à l'arrière de l'immeuble du coin cuisine.

Donnant côté rue Campenon, une fenêtre, huisserie bois en bon état, double vitrage intact sale, volets en bois à l'extérieur.  
En dessous, un radiateur électrique.

Electricité encastrée avec interrupteur et prises électriques sous caches plastiques extrêmement sales.

Deux arrivées électriques centrales avec fils, ampoule et boule papier.

Un coffret est encastré dans le mur avec disjoncteur, tableau électrique et compteur Linky.

### **Coin Cuisine**

Le sol, les plinthes, murs et plafond sont dans la continuité de la pièce principale.

Un évier inox, deux bacs avec égouttoir, robinetterie mélangeur col de cygne, posé sur un meuble en mélaminé blanc avec trois portes en façade avant. Le tout est extrêmement sale.  
Au-dessus, une réglette électrique.

Au plafond, une aération vmc et une arrivée électrique avec fils et ampoule.

Donnant côté arrière de l'immeuble une fenêtre, huisserie bois récente, double vitrage intact sale, persiennes en bois.

En dessous, un radiateur électrique.

**(photographies 28 à 31)**

**CHAMBRE 1** (face à l'escalier donnant côté Rue du Général Campenon)

Séparation par une porte isoplan dont la peinture est sale, avec poignées et protèges-porte métalliques.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant extrêmement sale, taché, dont les lames sont abimées.

Les plinthes sont en bois peint, poussiéreuses.

Les murs et doublage sont en peinture défraîchie.

Le plafond est en peinture en état d'usage.

Une fenêtre donne côté Rue du Général Campenon, huisserie récente, double vitrage intact, avec volets en bois à l'extérieur.

En dessous, un radiateur électrique.

Electricité encastrée avec interrupteur, prises électriques sous caches plastiques extrêmement sales.

Une arrivée électrique centrale.

**(photographie 32)**

**SALLE D'EAU**

Séparation du dégagement par une porte isoplan dont la peinture est sale, tachée, avec poignées et protèges-porte métalliques, fermeture intérieure.

Le sol est en carrelage dans le prolongement du dégagement, extrêmement sale et avec la présence d'éclats.

Les plinthes sont en carrelage, poussiéreuses, sales.

Le doublage des murs est en peinture sale.



Le plafond est en peinture en état d'usage.

Un wc avec cuvette extrêmement entartrée et réservoir en dossier.  
Un lavabo sur colonne avec robinetterie col de cygne. Le tout est sale.  
Derrière, le mur est carrelé jusqu'à une hauteur de 2 m environ.  
Au-dessus du lavabo, une réglette électrique.

Une cabine de douche avec deux parois fixes et deux parois coulissantes.  
Le tout est sale.  
Robinetterie mitigeur, flexible de douche, pomme de douche et barre de fixation murale.  
Les murs intérieurs sont carrelés jusqu'à une hauteur de 2 m environ.

Une arrivée électrique au plafond.

Une aération vmc.

Prises électriques encastrées sous caches plastiques sales.  
L'intérieur est cassé et fermé avec de l'adhésif.

Un radiateur électrique.

**(photographies 33, 34 et 35)**

## **2<sup>ème</sup> étage**

Accès depuis la pièce principale par un escalier en béton peint extrêmement sale.

Les murs sont en peinture sale, tachée.

**(photographies 36, 37 et 38)**

**PALIER** desservant deux chambres, une salle de bains et un wc

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique usagé, sale.  
Les plinthes sont en carrelage dont le dessus est poussiéreux.

La peinture des cloisons est défraîchie, tachée.

Le plafond est en peinture en état d'usage.

Une poutre en lamellé collé.

Une arrivée électrique.

**(photographie 39)**

### **WC** à gauche

Séparation par une porte isoplan dont la peinture est tachée, poignées et protèges-porte métalliques.

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique dans le prolongement du palier, sale, défraîchi.

Les plinthes sont en carrelage dont le dessus est poussiéreux.

Les murs sont en peinture tachée.

Le plafond est en peinture en état d'usage.

Une poutre en lamellé collé.

Un wc avec cuvette extrêmement sale et réservoir en dossier.

Un ballon d'eau chaude.

Interrupteur sous cache plastique intact.

Une arrivée électrique au plafond.

Un radiateur électrique fixé sur le mur derrière la porte.

**(photographies 40 et 41)**

### **CHAMBRE 2**

Séparation du palier par une porte isoplan dont la peinture est sale, avec poignées et protèges-porte métalliques, serrure avec clé.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant sale, en état d'usage.  
Les plinthes sont en bois, peinture défraichie, poussiéreuse.

Le doublage des murs et les cloisons sont en peinture défraichie, sale.

Le faux plafond est en peinture légèrement jaunie.  
Une poutre en lamellé collé qui traverse les deux chambres.

Une fenêtre donne côté Rue du Général Campenon, huisserie récente, double vitrage intact, sale. Présence de moisissures autour de cette fenêtre. Absence de volets à l'extérieur.  
En dessous, un radiateur électrique.

Electricité encastrée avec interrupteur, prises électriques sous caches plastiques sales.

Une applique murale.  
Une arrivée électrique centrale au plafond.

### **(photographie 42)**

Une petite trémie pour accéder aux combles où se trouve le groupe vmc.  
La charpente est refaite, en bon état.  
Il y a de la laine de verre sur le sol.

### **CHAMBRE 3 à droite sur le palier**

Séparation du palier par une porte isoplan dont la peinture est sale, avec poignées et protèges-porte métalliques.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant sale, avec quelques accrocs mais en état d'usage.  
Les plinthes sont en bois, peinture défraichie, poussiéreuse.

Le doublage des murs est en peinture défraichie, sale.

Le plafond est en peinture en état d'usage.

Une poutre en lamellé collé.

Un vélux donne côté Rue du Général Campenon, double vitrage intact, huisserie peinture légèrement écaillée sur le pourtour, avec rideau occultant.

Un radiateur électrique.

Electricité encastrée avec interrupteur, prises électriques sous caches plastiques sales.

Une arrivée électrique centrale au plafond.

**(photographies 43 et 44)**

### **SALLE DE BAINS**

Séparation du palier par une porte isoplan dont la peinture est sale, avec poignées et protèges-porte métalliques.

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique dans la continuité du palier, extrêmement sale et taché.

Les plinthes sont en bois, peinture poussiéreuse.

Le doublage des murs est en peinture défraîchie.

Soupende en peinture défraîchie.

Un lavabo sur colonne avec robinetterie col de cygne.

Au-dessus une réglette électrique.

Un robinet d'arrivée d'eau et une évacuation des eaux usées pour machine à laver.

Ce mur est carrelé jusqu'à une hauteur d'environ 1,40 m.

Faux plafond en peinture en état d'usage.

Une poutre en lamellé collé.

Un vélux donne sur l'arrière du bâtiment, double vitrage intact, peinture écaillée sur le pourtour. Présence de moisissures.

Un radiateur électrique.

Une aération vmc au plafond.

Une baignoire avec robinetterie mitigeur, flexible de douche, pomme de douche, barre de fixation murale.

Les murs autour sont carrelés. Les joints sont dégradés.

Electricité encastrée avec interrupteur et prises électriques sous caches plastiques sales.

Une arrivée électrique centrale.

**(photographies 45, 46 et 47)**

La surface habitable est de 72,85 m<sup>2</sup> et la surface au sol est de 83,30 m<sup>2</sup> comprises dans l'attestation de surface de l'immeuble.

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 29/11/2021 à 8 h 40 pour se terminer le 29/11/2021 à 10 h 45, soit une durée de 2 h 05.

Ma mission étant terminée je me suis alors retiré et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif sur treize feuilles et trois annexes comprenant un extrait du plan cadastral, l'attestation de surface, et 47 photographies sur 24 feuilles, pour servir et valoir ce que de droit dont le coût est de cinq cent quarante euros et quatre cents ttc.

Coût détaillé :

Emolument art A444-3	219,16
Emolument compl. Art A444-18	223,20
Transport art. A444-48	7,67
Total H.T	450,03
TVA 20 %	90,01
Total T.T.C en Euros	540,04



Eric TEBOUL

Département :  
YONNE

Commune :  
TONNERRE

Section : AL  
Feuille : 000 AL 01

Échelle d'origine : 1/500  
Échelle d'édition : 1/500

Date d'édition : 10/11/2021  
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48  
©2017 Ministère de l'Action et des  
Comptes publics


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Le plan visualisé sur cet extrait est géré  
par le centre des impôts foncier suivant :  
AUXERRE  
Pôle Topographique et Gestion  
Cadastrale 8, rue des Moreaux 89010  
89010 AUXERRE CEDEX  
tél. 03.86.72.50.29 -fax 03.86.72.50.22  
ptgc.890.auxerre@dgfp.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr





# Attestation de surface

Numéro de dossier : 2021-11-016YESSO  
Date du repérage : 29/11/2021

## Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : .... **Yonne**

Adresse : ..... **Appt RDC**

**52 Rue Campenon**

Commune : ..... **89700 TONNERRE**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

**Ce bien ne fait pas partie d'une  
copropriété**

## Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : .

Adresse : ..... **Chez Maître TEBOUL Eric**

**2 Rue Faidherbe**

**89000 AUXERRE**

## Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : **Maître TEBOUL Eric**

Adresse : ..... **2 Rue Faidherbe**  
**89000 AUXERRE**

## Repérage

Périmètre de repérage : Ensemble du bâtiment

## Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : ..... **ROBINET Cédric**

Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **AGENCE HABITAT CONTROLE**

Adresse : ..... **12 Route De Champs**  
**89530 ST BRIS LE VINEUX**

Numéro SIRET : ..... **504777392**

Désignation de la compagnie d'assurance : ... **GAN**

Numéro de police et date de validité : ..... **151.491.035 / 30/06/2022**

Surface habitable en m<sup>2</sup> du ou des lot(s)

**Surface habitable totale: 95,15 m<sup>2</sup> (quatre-vingt-quinze mètres carrés quinze)**  
**Surface au sol totale: 125,50 m<sup>2</sup> (cent vingt-cinq mètres carrés cinquante)**



**Attestation de surface** n° 2021-11-016YESSO**Résultat du repérage**

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :  
**Néant**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :  
**Maître TEBOUL Eric**


Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie habitable	Surface au sol	Commentaires
Sous-Sol - Cave	0	21	Cave
Rez de chaussée - Séjour	16,6	16,6	
Rez de chaussée - Salle d'eau	4,6	4,6	
Rez de chaussée - Entrée	1,1	0	Non habitable (Partie commune)
1er étage - Séjour	21,2	21,2	
1er étage - Cuisine	5,1	5,1	
1er étage - Salle d'eau	4,1	4,1	
1er étage - Chambre 1	11,05	11,05	
2ème étage - Palier	3	3	
2ème étage - wc	2,6	3	Hauteur < 1,80m
2ème étage - Chambre 2	10,8	14,05	Hauteur < 1,80m
2ème étage - Chambre 3	10,2	13,8	Hauteur < 1,80m
2ème étage - Salle de bain	4,8	8	Hauteur < 1,80m

Superficie en m<sup>2</sup> :


**Surface habitable totale: 95,15 m<sup>2</sup> (quatre-vingt-quinze mètres carrés quinze)**  
**Surface au sol totale: 125,50 m<sup>2</sup> (cent vingt-cinq mètres carrés cinquante)**

Fait à **ST BRIS LE VINEUX**, le **29/11/2021**

Par : **ROBINET Cédric**








----- Sous-Sol -----




----- Rez de chaussée -----





----- 1er étage -----



----- 2ème étage -----

Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 01



Photo n° 02



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 03



Photo n° 04



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 05



Photo n° 06



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 07



Photo n° 08



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 09



Photo n° 10



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 11



Photo n° 12





Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 13



Photo n° 14





Photo n° 15



Photo n° 16



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 17



Photo n° 18



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 19



Photo n° 20



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 21



Photo n° 22



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 23



Photo n° 24



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 25



Photo n° 26





Photo n° 27



Photo n° 28





Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 29



Photo n° 30



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 31



Photo n° 32



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 33



Photo n° 34



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 35



Photo n° 36



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 37



Photo n° 38



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 39



Photo n° 40



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 41



Photo n° 42



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 43



Photo n° 44





Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 45



Photo n° 46



Photographies du Procès Verbal de constat du 29/11/2021  
BNP / YESSO - 29172 - 47 photos sur 24 feuilles



Photo n° 47