





SUITE PARENTAL (PREMIERE CHAMBRE DROITE)

Je constate que l'accès à cette chambre se fait par une porte en bois peinte en blanc en état correct.

Je constate que le sol de la chambre est carrelé avec des grands carreaux de couleur blanche en bon état visuel.

Je constate la présence d'un convecteur électrique en état visuel correct.

Je constate que les murs de la chambre sont peints en blanc et en gris. La peinture est en état moyen. Elle présente de nombreuses traces.

Je constate que cette chambre est ajourée par une fenêtre en bois double vitrage en bon état visuel et qui fonctionne, avec deux volets en bois. Une moustiquaire protège la fenêtre. La moustiquaire est en mauvais état.

Je constate la présence d'une porte-fenêtre qui donne sur un balcon filant à l'avant de la maison. La porte-fenêtre est en bois. Elle est en bon état visuel et fonctionne.











Attenant à cette chambre, je constate la présence d'un petit couloir qui mène à une salle de bains privative.

Je constate que le sol du petit couloir est recouvert de grands carreaux blancs en bon état visuel.

A droite et à gauche du petit couloir, deux petits espaces à usage de dressing sont présents.

Là encore, je constate que le sol est carrelé avec des grands carreaux de couleur blanche en bon état visuel.


Les murs sont peints en bleu et le plafond est peint en blanc. La peinture est ancienne et présente de nombreuses traces.











SALLE DE BAINS DE LA SUITE PARENTALE

Je constate que l'accès à la salle de bains de la chambre parentale se fait par une porte en bois peinte en blanc qui se s'ouvre et se ferme correctement.

Je constate que le sol de la salle de bains est carrelé avec des grands carreaux de couleur noire en bon état visuel.

Je constate la présence d'une douche massante en bon état visuel.

Je constate la présence d'un espace pour poser une baignoire : la baignoire n'est pas présente.

Je constate la présence d'une toilette en état correct.

Je constate que cette pièce est ajourée par une fenêtre en bois double vitrage en bon état visuel et qui fonctionne. Un volet protège cette fenêtre.









CHAMBRE FACE A LA MONTEE D'ESCALIER

Je constate que le sol de cette chambre est recouvert de parquet en bon état visuel.

Je constate que les murs et le plafond sont peints en blanc. La peinture est en état d'usage. Elle comporte des traces.


Je constate la présence d'un convecteur électrique en bon état visuel.

Je constate que cette pièce est ajourée par une porte vitrée en bois avec double vitrage en bon état visuel et qui fonctionne ainsi que deux volets. La porte vitrée donne sur le même balcon filant que la suite parentale.













CHAMBRE AU FOND DU COULOIR A GAUCHE

Je constate que l'accès à cette chambre se fait par une porte en bois en état moyen. La porte présente quelques traces de choc.

Je constate que le sol de cette chambre est recouvert par du carrelage blanc en bon état visuel.

Je constate que les murs sont peints en bleu nuit et en blanc. La peinture est en état d'usage mais comporte quelques traces.

Je constate que le plafond est peint en blanc. La peinture est en bon état visuel.

Je constate la présence d'un convecteur électrique en bon état visuel.

Je constate la présence d'une fenêtre en bois double vitrage en bon état visuel et qui fonctionne. Cette fenêtre est protégée par une moustiquaire en bon état visuel et qui fonctionne ainsi que par deux volets.

Dans cette chambre, je constate également la présence d'un placard intégré.











CHAMBRE AU FOND DU COULOIR A DROITE

Je constate que l'accès à cette chambre se fait par une porte en bois blanche en état moyen. La porte ferme avec difficulté.

Je constate que le sol est carrelé avec des grands carreaux de couleur blanche en bon état visuel.

Je constate que le pourtour des murs est peint en blanc et en bleu nuit. La peinture est en état moyen. Elle présente de nombreuses traces.

Je constate que le plafond est peint en blanc. Il est en bon état visuel.

Dans cette chambre, je constate la présence d'un placard intégré.

Je constate la présence d'un convecteur électrique en bon état visuel.

Je constate la présence d'une fenêtre en bois double vitrage en bon état visuel qui fonctionne. Cette fenêtre est protégée par une paire de volets en bois en bon état visuel ainsi qu'une moustiquaire en état d'usage.





