



6.

Côté façade avant

La peinture du portillon et du portail métallique est écaillée en partie basse, des traces de rouille sont visibles.

Une partie de la façade est en meulière, l'autre est recouverte de briques.

L'allée est recouvertes de dalles en pierre noircies



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.




12.

REMARQUES GÉNÉRALES

De retour en mon Étude j'annexe les diagnostics transmis par la Société RESAM DIAGNOSTICS

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.



Xavier DI PERI
Commissaire de Justice