




ENTREE ET COULOIR :

L'entrée se réalise par une porte en bois avec partie centrale vitrée et grille de sécurité métallique en état d'usage.

Sol : le sol est recouvert de carrelage vétuste en état d'usage.

Murs : les murs sont recouverts de peinture vétuste type crépi avec fissures. Présence d'un placard en renforcement une porte en bois en état d'usage.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture vétuste avec fissures apparentes.



PIECE SUR RUE COTE GAUCHE :

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage.

Sol : le sol est recouvert de linoléum en état d'usage.

Murs : les murs sont recouverts de papier peint vétuste.

Présence d'un placard 5 portes en bois basses et hautes occupant un pan de mur

Plafond : le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en état d'usage.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux en bois ouvrante double vitrage en état d'usage avec persiennes métallique en état d'usage et garde-corps métallique en état d'usage.

Généralités et équipements : présence d'un radiateur.





CUISINE EN PARTIE ARRIERE FACE GAUCHE :

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage et depuis le jardin arrière par une porte en bois vétuste en état d'usage.

La cuisine est très peu équipée et le mobilier est hors d'usage à changer avec évier double en inox.

Sol : le sol est recouvert de carrelage présentant des fissures en de nombreux endroits.

Murs : les murs sont recouverts de toile de verre peinte en mauvais état et sale avec moisissure. La crédence est recouverte de carrelage vétuste.

Plafond : le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en état d'usage. Le plafond présente un affaissement côté mur face de l'entrée en son centre.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux en bois ouvrante double vitrage en état d'usage avec persiennes métallique en état d'usage et garde-corps métallique en état d'usage.

Généralités et équipements : présence d'un radiateur et d'un chauffe-eau non raccordé hors d'usage de marque ELM LEBLANC.





W.C :

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage.

Sol : le sol est recouvert de carrelage en état d'usage.

Murs : les murs sont recouverts de carrelage sur la mi-hauteur en état d'usage et de peinture type crépi en continuité avec fissures prononcées.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture avec fissures.

Fenêtre : présence d'une fenêtre en bois simple vantail simple vitrage ouvrante de petite dimension et grille de sécurité métallique en état d'usage.

Généralités et équipements : présence d'un w.c cuvette à l'anglaise.