





SALON EN PARTIE ARRIERE FACE DROITE :

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage.

Sol : le sol est recouvert de linoléum vétuste.

Murs : les murs sont recouverts de papier peint vétuste.

Plafond : le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en état d'usage.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux en bois ouvrante double vitrage en état d'usage avec persiennes métallique en état d'usage et garde-corps métallique en état d'usage.

Généralités et équipements : présence d'un radiateur.



PIECE DROITE SUR RUE :

L'accès se réalise par une porte en bois depuis le couloir et par une porte en bois double vantaux partie centrale vitrée depuis le salon arrière.

Sol : le sol est recouvert de linoléum vétuste.

Murs : les murs sont recouverts de papier peint vétuste.

Plafond : le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en état d'usage.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux en bois ouvrante double vitrage en état d'usage avec persiennes métallique en état d'usage et garde-corps métallique en état d'usage.

Généralités et équipements : présence d'un radiateur.



SOUS-SOL :

L'accès se réalise par un escalier maçonné droit et raide dont les marches sont recouvertes de carrelage.

Le sous-sol comporte 4 pièces, 2 sur rue et 2 sur la partie arrière.

Le sous-sol est très encombré.



PIECE EN ACCES DIRECT AVEC L'ESCALIER SUR RUE :

Sol : le sol est recouvert de carrelage vétuste.

Murs : les murs sont recouverts de peinture vétuste.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture vétuste.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux en bois ouvrante double vitrage en état d'usage avec grille de sécurité métallique.





PIECE A DROITE SUR RUE :

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage.
Sol : le sol est recouvert de carrelage vétuste.

Murs : les murs sont recouverts de peinture vétuste.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture vétuste.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux en bois ouvrante double vitrage en état d'usage avec grille de sécurité métallique.

PIECE FACE DROITE SUR ARRIERE :

Sol : le sol est recouvert de carrelage vétuste.

Murs : les murs sont recouverts de peinture vétuste.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture vétuste.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux en bois ouvrante double vitrage en état d'usage avec grille de sécurité métallique.



PIECE FACE GAUCHE ARRIERE :

Sol : le sol est recouvert de carrelage vétuste.

Murs : les murs sont recouverts de carrelage sur toute la hauteur en état d'usage.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture vétuste.

Fenêtre : présence de 3X3 pavés de verre.



RANGEMENT SUR EXTERIEUR PIGNON PAVILLON :

L'accès se réalise par une porte métallique.

Cette pièce non reliée au pavillon abrite la chaudière H.S.

