

### **CHAMBRE :**

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage.

Sol : le sol est recouvert de carrelage en état d'usage.

Murs : les murs sont recouverts de peinture en état d'usage.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture en état d'usage.

Fenêtre : présence d'une porte-fenêtre double vantaux ouvrante en bois simple vitrage avec en continuité une fenêtre fixe l'ensemble en mauvais état d'usage avec deux volets coulissants en PVC.

Généralités : présence d'un radiateur.



### **SALLE DE BAINS :**

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage.

La pièce est aveugle.

Sol : le sol est recouvert de carrelage en état d'usage.

Murs : les murs sont recouverts de peinture en état d'usage et de carrelage sur toute la hauteur en état d'usage au droit de la baignoire.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture en mauvais état écaillée en de multiples endroits.

Généralités : présence d'une baignoire en état d'usage, d'un meuble de salle de bains surmonté d'une vasque et d'un miroir en état d'usage.



Ma mission étant terminée,

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description, clos ce jour établi sur vingt-quatre pages recto, enregistré au rang des minutes de l'étude.

Référence dossier étude : 115330/1485

