



CABINET PAILLARD  
H PUC

## Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : 24/1MO [REDACTED] 3265  
Date du repérage : 26/06/2024  
Heure d'arrivée : 11 h 00  
Durée du repérage : 01 h 56

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret no 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habitabilité du logement.

**Extrait de l'Article 4-1** - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction, de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

**Extrait Art.4-2** - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. **Périmètre du repérage** : le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité du Cabinet se voit dérogée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du ou des lots de copropriété ci-dessous définis ; les surfaces annoncées sont donc celles habitées par l'occupant des lieux.

<b>Désignation du ou des bâtiments</b> <i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : Paris Adresse : 30 rue de Tocqueville Commune : 75017 PARIS - 17EME <i>Désignation et situation du ou des lots de copropriété :</i> Bât. B RDJ, Lot numéro 1113	<b>Désignation du propriétaire</b> <i>Désignation du client :</i> Nom et prénom : Mme [REDACTED] Adresse : 124 Av de Villiers 75017 PARIS - 17EME
<b>Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)</b> Nom et prénom : SELARL MAGET Adresse : .....	<b>Repérage</b> Périmètre de repérage : parite d'appartement
<b>Désignation de l'opérateur de diagnostic</b> Nom et prénom : M. RUIS Raison sociale et nom de l'entreprise : CADIC Adresse : 17 Bis Av Ernest Renan 95210 SAINT GRATIEN Numéro SIRET : 519559710 Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ Numéro de police et date de validité : 54862353 / 01/01/2024	

<b>Superficie privative en m<sup>2</sup> du lot</b> <b>Surface loi Carrez totale : 44,87 m<sup>2</sup> (quarante-quatre mètres carrés quatre-vingt-sept)</b> Surface au sol totale : 44,87 m <sup>2</sup> (quarante-quatre mètres carrés quatre-vingt-sept)
---

**Certificat de surface** n 24/IMO [REDACTED] 3265 **u carez**

**Résultat du repérage**

Date du repérage : **26/06/2024**

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :  
**Néant**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :  
**SELARL MAGET**


Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Motif de non prise en compte
Dégagement	4,41	4,41	
Pièce	37,15	37,15	
Wc	1,29	1,29	
Rangement	2,02	2,02	

Superficie privative en m2 du lot :

**Surface loi Carrez totale : 44,87 m2 (quarante-quatre mètres carrés quatre-vingt-sept)**  
**Surface au sol totale : 44,87 m2 (quarante-quatre mètres carrés quatre-vingt-sept)**

Fait à SAINT GRATIEN, le 03/07/2024



# VENCH

# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N° ADEME : 2475E2400887V  
Établi le : 03/07/2024  
Valable jusqu'au : 02/07/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://rnan.ecologie.gouv.fr/diagnostic>

Aperçu non disponible




Ac res 130 rue de Tocqueville  
75017 PARIS-17EME  
Bât. 8 RDJ, N° de lot: 1113

Type de Dir Appartement  
Année de const uctio : Avant 1948  
Surface habitable 44,87 m<sup>2</sup>

Propriétaire Mme [REDACTED]  
Adresse : 124 Av de Villiers 75017 PARIS - 17EME

## Performance énergétique du logement



## Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement ou pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 1970 € et 2710 € par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ?

### Informations diagnostiqueur

Cabinet PAILLARD  
266 Av Daumesnil  
75012 PARIS  
tel : 09 77 06 73 94


Diagnostiqueur CHIERE Jean-Louis  
Email : [jlc.chiere@gmail.com](mailto:jlc.chiere@gmail.com)  
N° de certification : DT12217  
Organisme de certification : DEKRA Certification



À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre de la réglementation en matière de diagnostic de performance énergétique (DPE), des fins de contrôle ou en cas de contestation ou de problème relatif à une livraison de l'information donnée, si vous souhaitez être informé de la date de mise à jour de l'information, vous pouvez contacter :

(N° de certification) : 01 47 00 00 00 (N° de certification) : 01 47 00 00 00 (N° de certification) : 01 47 00 00 00 (N° de certification) : 01 47 00 00 00


### Schéma des déperditions de chaleur



### Performance de l'isolation



### Système de ventilation en place



### Confort d'été (hors climatisation)\*



Pour améliorer le confort d'été :

Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

### Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

- (S) pompe à chaleur
- (C) chauffe-eau thermodynamique
- panneaux solaires photovoltaïques
- (CE) panneaux solaires thermiques
- géothermie
- réseau de chaleur ou de froid vertueux
- chauffage au bois

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (sa localisation n'est pas prise en compte).

**Montants et consommations annuels d'énergie**

Usage	Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
chauffage	9 ISO (9150 é.f.)	entre 1150 € et 1560 €	
eau chaude	6 204 (6 204 é.f.)	entre 780 € et 1060 €	139 %
refroidissement			0 %
éclairage	195 (185 é.f.)	entre 20 € et 40 €	11 %
auxiliaires	386 (367 é.f.)	entre 20 € et 50 €	12 %
<b>énergie totale pour les usages recensés :</b>	<b>15 933 kWh</b> (15 60 kWh é.f.)	entre 1 970 € et 2 110 € par an	

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 930 par jour.

— Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations des autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

é.f. - énergie finale  
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Les lectures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

**Recommandations d'usage pour votre logement**

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :

**Température recommandée en hiver - 19°C**

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -17% sur votre facture **soit -287€ par an**

**Si climatisation, température recommandée en été \* 28°C**

**Consommation recommandée - 93 litres/jour d'eau chaude à 40°C**

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40 litres

388 litres consommés en moins par jour, c'est -22% sur votre facture **soit -264€ par an**

**Astuces**

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.

**Astuces**

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.

**Astuces**

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : [france-renov.gouv.fr](http://france-renov.gouv.fr)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

### Vue d'ensemble du logement

	description	isolation
II Mura	Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou inconnu d'épaisseur 30 cm gnr==== avec isolation intérieure (3 cm) donnant sur l'extérieur	insuffisante
Plancher bas	Plancher inconnu/donnant sur un terre-plein	insuffisante
Toiture/plafond	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur un local chauffé	Sans objet
Portes et fenêtres	Fenêtres battantes bois, simple vitrage avec volets battants bois Fenêtres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 12 mm Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple	insuffisante

### Vue d'ensemble des équipements

	description
4 chauffage	Chaudière collective fioul classique installée avant 1970 régulée. Emetteur(s): radiateur bitube sans robinet thermostatique
R Eau chaude sanitaire	Combiné au système de chauffage
S climatisation	Néant
3 Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
© Pilotage	Sans système d'intermittence

### Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
E éclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
Ô isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
R radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte enfin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.
4 Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

## Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack O de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack A d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 0 + 0 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 0 avant le pack O). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

## Les travaux essentiels Montant estimé : 13500 à 20200€

Lot	Description	Performance recommandée
Mur	Isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace R>4,5m <sup>2</sup> .K/W d'humidité.	
Plancher	Isolation des planchers sous chape flottante. Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité. À Travaux à réaliser en lien avec la copropriété	$R_{2} \geq 3,5 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS. À Travaux à réaliser par la copropriété	SCOP = 4
Eau chaude sanitaire	Système actualisé en même temps que le chauffage À Travaux à réaliser par la copropriété	COP = 4

## Les travaux à envisager Montant estimé : 10700 à 16000€


Lot	Description	Performance recommandés
11	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée.	
11	Portes et... Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. À Travaux à réaliser en lien avec la copropriété À Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme À Travaux à réaliser par la copropriété	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K, Sw = 0,42 Uw=13W/m <sup>2</sup> .K
0	Installer un système solaire	

## Commentaires :

Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



**France Rénov'**

**Préparez votre projet !**

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

<https://france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr>

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

<https://france-renov.gouv.fr/aides>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des « passoires énergétiques » d'ici 2028.

## Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
DEKRA Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

Référence du logiciel validé LICIEL Diagnostica v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1]

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Référence du DPE : 24/IMO [REDACTED] 265

Néant

Date de visita du bien : 26/06/2024

Invariant fiscal du logement N/A

Référence de la parcelle cadastrale :

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numr d'immatriculation delacopropr été: **N/A**

### Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Les valeurs par défauts utilisées en l'absence de justificatifs.

### Généralités

Donnée d'entrée	Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	P Observe / mesure	75 Paris
Altitude	x Donnée en ligne	36 m
Type de bien	P Observé / mesuré	Appartement
Année de construction	a: Estimé	Avant 1948
Surface de référence du logement	P Observé / mesuré	44,87 m <sup>2</sup>
Surface de référence de l'immeuble	P Observe / mesure	2455 m <sup>2</sup> (estimée à partir des tantièmes de copropriété)
Nombre de niveaux du logement	P Observé / mesuré	1
Hauteur moyenne sous plafond	P Observe mesure	2,5 m

### Enveloppe

Donnée d'entrées	Origine de la donnée	Valeur renseignée
Surface du mur	P Observé / mesure	15,65 m <sup>2</sup>
Type de local adjacent	P Observé / mesuré	l'extérieur
Matériau mur	P Observé / mesure	Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou inconnu
<b>Mur 1 Ouest</b>		
Epaisseur mur	P Observé / mesure	30cm
Isolation	P Observe / mesuré	oui
Epaisseur isolant	P Observé / mesuré	3cm
Enduit sur matériaux anciens	P Observe / mesure	oui
Surface du mur	P Observé / mesure	9,72 m <sup>2</sup>
Type de local adjacent	P Observé / mesuré	l'extérieur
Matériau mur	P Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou inconnu
<b>Mur 2 Nord</b>		
Epaisseur mur	P Observé / mesuré	30cm

Plancher	Isolation,	P	Observé / mesure	oui
	Epaisseur isolant	P	Observé / mesuré	3cm
	Surface de plancher bas	P	Observé / mesuré	44,87 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	P	Observé / mesuré	un terre-plein
	<b>Périmètre plancher bâtiment déperditif</b>	P	Observé / mesuré	14 m
	Surface plancher bâtiment déperditif	P	Observé / mesure	44,87 m <sup>2</sup>
	Type de pb	P	Observé / mesuré	Plancher inconnu
	Isolation: oui / non / inconnue	P	Observé / mesuré	inconnue
	<b>Année de construction/rénovation</b>	X	Valeur par défaut	Avant 1948
	Surface de plancher haut	P	Observé / mesuré	44,87 m <sup>2</sup>
Plafond	Type de local adjacent	P	Observé / mesure	un local chauffé
	Type de ph	P	Observé / mesuré	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage
	Isolation	P	Observé / mesure	inconnue
	<b>Année de construction/rénovation</b>	X	Valeur par défaut	Avant 1948
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	4,44 m <sup>2</sup>
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 10ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesure	vertical
	<b>Type ouverture</b>	P	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesure	Bois
Fenêtre 10ouest	<b>Présence de joints d'étanchéité</b>	P	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesure	en tunnel
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp:5cm
	Type volets	P	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesure	Masque homogène
	Hauteur a (I)	P	Observé / mesuré	60-90°
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	0,91 m <sup>2</sup>
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 10ouest
Fenêtre 20ouest	Orientation des baies	P	Observé / mesure	Ouest
	<b>Inclinaison vitrage</b>	P	Observé / mesure	vertical
	<b>Type ouverture</b>	P	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesure	Bois
	<b>Présence de joints d'étanchéité</b>	P	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	P	Observé / mesure	double vitrage
	Epaisseur lame ait	P	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	en tunnel
Porte	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesure	Lp:5cm
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesure	Masque homogène
	Hauteur a (9)	P	Observé / mesuré	60 - 90°
	<b>Surface de porte</b>	P	Observé / mesuré	4 m <sup>2</sup>
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 1 Ouest

	Type de local adjacent	P	Observe; mesure	l'extérieur
	Nature de la menuiserie	P	Observé / mesuré	Porte simple en bois
	Type de porte	P	Observé / mesure	Porte avec 30-60% de vitrage simple
	Présence de joints d'étanchéité	P	Observé / mesure	non
	Positionnement de lit menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp:5cm
Pont Thermique 1	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur 1 Ouest / Fenêtre 1 Ouest
	Type isolation	p	Observé / mesuré	ITI
	Longueur du PT	P	Observe. mesure	12 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	P	Observé / mesuré	Lp:5cm
	Position menuiseries	P	Observé / mesure	en tunnel
Pont Thermique 2	Type de pont thermique	P	Observé / mesure	Mur 1 Ouest/Fenêtre 2Ouest
	Type isolation	P	Observe, mesuré	m
	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	4,2 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	P	Observe, mesuré	Lp: 5 cm
Pont Thermique 3	Position menuiseries	P	Observé / mesure	ca tunnel
	Type PT	P	Observe / mesuré	Mur 1 Ouest / Plancher
	Type isolation	P	Observe (mesure	ITI / inconnue
Pont Thermique 4	Longueur du PT	p	Observé / mesuré	10 m
	Type PT	P	Observe / mesure	Mur 2 Nord/Plancher
Pont Thermique 4	Type isolation	P	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	3,9 m
<b>Systèmes</b>				
Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
Ventilation,	Type de ventilation	p	Observé / mesure	Ventilation par ouverture des fenêtres
	Façades exposées	p	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	p	Observé / mesure	non
	Type d'installation de chauffage	p	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Surface chauffée	p	Observé / mesuré	44,87 m²
	Nombre de niveaux desservis	p	Observé / mesure	6
	Type générateur	p	Observé / mesuré	Fioul - Chaudière fioul classique installée avant 1970
	Année installation générateur	X	<b>Valeur par défaut</b>	Avant 1948
	Energie utilisée	p	Observé / mesuré	Fioul
	Cper (présence d'une ventouse)	p	Observé / mesure	non
Chauffage	Présence d'une veilleuse	p	Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	p	Observe / mesure	non
	Présence d'une régulation/Ajust.T° Fonctionnement	p	Observé / mesuré	oui
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	p	Observé / mesure	non
	Type émetteur	p	Observé / mesuré	Radiateur bitubesans robinet thermostatique
	Température de distribution	p	Observe ! mesure	supérieur à 65°C
	Année installation émetteur	p	Observé / mesuré	Inconnue
	Type de chauffage	p	Observe ! mesure	central
	Equipement d'intermittence	p	Observe / mesuré	Sans système d'intermittence
	Présence comptage	p	Observé / mesure	0

Eau chaude sanitaire	Nombre de niveaux desservis	P	Observé/ mesure	1
	Type générateur	P	Observé / mesuré	Fioul - Chaudière fioul classique installée avant 1970
	Année installation générateur	X	Valeur par défaut	Avant 1948
	Energie utilisée	P	Observé/ mesuré	Fioul
	Type production ECS	P	Observé / mesuré	Chauffage et ECS
	Présence d'une veilleuse	P	Observé/ mesure	non
	Chaudière murale	P	Observé/ mesuré	non
	Présence d'une régulation/ Ajust.T° Fonctionnement	P	Observé/mesure	oui
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	P	Observé / mesure	non
	Type de distribution	P	Observé / mesuré	Réseau collectif non isolé, majorité des logements avec alimentées contiguës
	Bouclage pour ECS	P	Observé / mesuré	non
	Type de production	P	Observé ( mesure	instantanée

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 16 mars 2023, 25 mars 2024 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société ! CADIC 17 Bis Av Ernest Renan 95210 SAINT GRATIEN  
Tél : 0680591863 - N°SIREN : 519559710 - Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 54862353

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr>).

N°AOEME

2475E2400887V





CABINET PAILLARD  
HPUC

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)**

Numéro de dossier : 24/IMO [REDACTED] 265  
Date du repérage : 26/06/2024

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 <sup>er</sup> juin 2015.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... 30 rue de Tocqueville Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Bât. B RDJ, Lot numéro 1113 Code postal, ville : 75017 PARIS - 17EME
Périmètre de repérage :	..... partie d'appartement
Type de logement :	..... Appartement
Fonction principale du bâtiment :	..... Habitation (partie privative d'immeuble)
Date de construction :	..... < 1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ..... Mme [REDACTED] Adresse : ..... 124 Av de Villiers 75017 PARIS - 17EME
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ..... SELARL MAGET Adresse : .....

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	CHIERE Jean-Louis	Opérateur de repérage	DEKRA Certification Immeuble la Boursidière - Porte 1 - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON	Obtention : 24/04/20 23 Échéance : 23/04/2030 N° de certification : DT12217
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				
Raison sociale de l'entreprise : CADIC (Numéro SIRET : 51955971000016) Adresse : 17 Bis Av Ernest Renan, 95210 SAINT GRATIEN Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ Numéro de police et date de validité : 54862353 - 01/01/2024				

Le rapport de repérage	
Date d'émission du rapport de repérage :	03/07/2024, remis au propriétaire le 03/07/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses	
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 11 pages	

Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage In situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
  - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
  - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
  - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. - Les conclusions

**Avertissement :** les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble** Ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

- 1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant		

1 2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse  
Adresse : .....  
Numéro de l'accréditation Cofrac : .....

3. - La mission de repérage

# Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/ 3265 (a) Amiante

## 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

## 3.2 Le cadre de la mission

### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'«en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code de la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

### 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de "Annexe 13.9

**Important** ; Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant		

### 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à contrôler
Flocage, Calorifuges, Faux plafonds	Flocage
	Calorifuges
	Faux plafonds

Liste B		
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à contrôler	
Murs, Cloisons "en dur" et Potaux (périmétriques et intérieurs)	Enduits projetés	
	Revêtement dur (plaques de menuiserie)	
	Revêtement dur (amiant-ciment)	
	Endossement de poteaux (carton)	
	Endossement de poteaux (amiante-ciment)	
	Endossement de poteaux (matériau sandwich)	
	Endossement de poteaux (carton-plâtre)	
	Coffrage perdu	
	Cloisons (légères et préfabriquées), Gaires et Coffres ventilateurs	Enduits projetés
		Panneaux de cloisons
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaires et Coffres Horizontaux	Enduits projetés	
	Panneaux collés ou vissés	
	Planchers	
3. Conduits, gaines et accessoires	Conduits et équipements installés	
	Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
Chapets / volets coupe-feu	Enveloppes de calorifuges	
	Chapets coupe-feu	
	Volets coupe-feu	
Portes coupe-feu	Rabotages	
	Joint (traces)	
Vitrerie	Joint (tranche)	
	Conduits	
Toitures	4. Enduits exterieurs	
	Plaques (composites)	
	Plaques (fibres-ciment)	
	Ardoises (composites)	
	Ardoises (fibres-ciment)	
	Accessoires de couvertures (composites)	
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)	
	Bardeaux bitumeux	
	Plaques (composites)	
	Plaques (fibres-ciment)	
Ardoises (composites)		
Bardages et façades légères	Ardoises (fibres-ciment)	
	Panneaux (composites)	
	Panneaux (fibres-ciment)	
	Conduits d'eau pluviale en amiant-ciment	
	Conduits d'eau usée en amiant-ciment	
Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiant-ciment	

## Constat de repérage Amiante n° 24/IMO [REDACTED] 3265 (ay Amiante)

repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

### Descriptif des pièces visitées

Dégagement,  
Pièce,

Wc,  
Rangement

Localisation	Description
Pièce	Sol Substrat : Parquet Mur A,B,C,D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre 1 A Substrat : bois Revêtement : Peinture Fenêtre 2 A Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte A Substrat : Bois Revêtement : Peinture Embrasure fenêtre 1 A Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Embrasure fenêtre 2 A Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Volet 1 A Substrat : Bois Revêtement : Peinture Volet 2 A Substrat : Bois Revêtement : Peinture Garde corps 1 A Substrat : Métal Revêtement : Peinture Garde corps 2 A Substrat : Métal Revêtement : Peinture
WC	Sol Substrat : Carrelage Mur A,B,C,D Substrat Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Carrelage Porte A Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Rangement	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Carrelage Porte A Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Dégagement	Sol Substrat : Parquet Mur A,B,C,D Substrat : Plâtre Revêtement Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement Peinture Porte A Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre B Substrat : Bois Revêtement : Peinture Garde corps B Substrat : Métal Revêtement : Peinture

## 4. - Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :  
Néant

### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 24/06/2024  
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 26/06/2024  
Heure d'arrivée : 11 h 00  
Durée du repérage : 01 h 56  
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : SELARL MAGET

### 4.3 écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

## 5. - Résultats détaillés du repérage

### 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

## Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/ 265



### Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant			

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

\*\* détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

### 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Néant	

### 5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	

### 6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification** Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

Fait à SAINT GRATIEN, le 03/07/2024

Par : **CHIERE Jean-Louis**

Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24/IMO [REDACTED] 326S

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésotéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## Sommaire des annexes

### 7 Annexes

#### 7.1 Schéma de repérage

#### 7.2 Rapports d'essais


#### 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

#### 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

#### 7.5 Recommandations générales de sécurité

#### 7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Légende

	Conduit en fibre-ciment		Dalles de sol
	Conduit autre que fibre-ciment		Carrelage
	Brides		Colle de revêtement
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibrociment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites

Nom du propriétaire :  
 Mme [REDACTED]  
 Adresse du bien :  
 130 rue de Tocqueville  
 75017  
 PARIS - 17EME

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

**7.2 - Annexe - Rapports d'essais**

**Identification des prélèvements :**

numéro de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties, du composant	Description

**Copie des rapports d'essais :**

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

**7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

Aucune évaluation n'a été réalisée

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres, ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.</p>

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

Aucune évaluation n'a été réalisée

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>	<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>	<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc.) selon que les risques sont probables ou avérés ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/ne forte.

## Constat de repérage Amiante n° 24/IMO [REDACTED] 265 (a) Amiante

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage régl des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

### 7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

#### Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage. Il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante » parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation, et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

#### Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2-La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation, de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

#### Article R. 1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

#### Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection, immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
  - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - Mettre en œuvre les mesures de protection, ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

## 7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention, adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.tra>) via Hier-mieux, ([gouv.fr](http://gouv.fr)) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des Fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sihoe.org](http://www.sihoe.org).

##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## 7.6 - Annexe - Autres documents



CABINET PAILLARD  
HPUC

## Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 24/MO [REDACTED] 265  
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030  
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011  
Date du repérage : 26/06/2024

<b>Adresse du bien immobilier</b> Localisation du ou des bâtiments : Département Paris : ... Adresse : 130 rue de Tocqueville Commune : 75017 PARIS - 17EME Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Bât. B RDJ, Lot numéro 1113	<b>Donneur d'ordre / Propriétaire :</b> Donneur d'ordre : SELARL MAGET Propriétaire : Mme [REDACTED] 124 Av de Villiers 75017 PARIS - 17EME
--	---

<b>Le CREP suivant concerne :</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Les parties privatives	<input checked="" type="checkbox"/> Avant la vente
<input type="checkbox"/> Les parties occupées	Avant la mise en location
<input type="checkbox"/> Les parties communes d'un immeuble	Avant travaux N.B. : tes travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2022 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP.
L'occupant est :	<b>Le locataire</b>
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire :	
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans	NON Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

<b>Société réalisant le constat</b>	
Nom et prénom de l'auteur du constat	CHIERE Jean-Louis
N° de certificat de certification	DTI2217 le 18/02/2023
Nom de l'organisme de certification	DEKRA Certification
Organisme d'assurance professionnelle	ALLIANZ
N° de contrat d'assurance	54862353
Date de validité :	01/01/2024

<b>Appareil utilisé</b>	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Niton XLP 300 / 74208
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	25/09/2021
Activité à cette date et durée de vie de la source	1480 MBq

<b>Conclusion des mesures de concentration en plomb</b>						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	41	2	26	0	10	3
%	100	4,9 %	63,4 %	0 %	24,4 %	7,3 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par CHIERE Jean-Louis le 26/06/2024 conformément à la norme NFX46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.	2=====
--	--------

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des

travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

**Sommaire**

<b>1. Rappel de la commande et des références réglementaires</b>	<b>3</b>
<b>2. Renseignements complémentaires concernant la mission</b>	<b>3</b>
2.1 <i>L'appareil à fluorescence X</i>	3
2.2 <i>Le laboratoire d'analyse éventuel</i>	4
2.3 <i>Le bien objet de la mission</i>	4
<b>3. Méthodologie employée</b>	<b>4</b>
3.1 <i>Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X</i>	4
3.2 <i>Stratégie de mesurage</i>	5
3.3 <i>Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire</i>	5
<b>4. Présentation des résultats</b>	<b>5</b>
<b>5. Résultats des mesures</b>	<b>6</b>
<b>6. Conclusion</b>	<b>7</b>
6.1 <i>Classement des unités de diagnostic</i>	7
6.2 <i>Recommandations au propriétaire</i>	7
6.3 <i>Commentaires</i>	8
6.4 <i>Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti</i>	8
6.5 <i>Transmission du constat à l'agence régionale de santé</i>	8
<b>7. Obligations d'informations pour les propriétaires</b>	<b>9</b>
<b>8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb</b>	<b>9</b>
3.1 <i>Textes de référence</i>	9
3.2 <i>Ressources documentaires</i>	10
<b>9. Annexes</b>	<b>10</b>
9.1 <i>Notice d'Information</i>	10
9.2 <i>Illustrations</i>	11
9.3 <i>Analyses chimiques du laboratoire</i>	11

**Nombre de pages de rapport : 11****Liste des documents annexes :**

- Notice d'information (2-pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

**Nombre de pages d'annexes : 2**

## e risque d'exposition au plomb no 24/IMO

3265



### 1. Rappel de la commande et des références réglementaires

#### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R.1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

#### Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

### 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

#### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	Niton XLp 300	
N° de série de l'appareil	74208	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	25/09/2021	Activité à cette date et durée de vie ; 1480 MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T950407	Nom du titulaire/signataire CHIERE JL
	Date d'autorisation/de déclaration 08/09/2021	Date de fin de validité (si applicable) 08/09/2026
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	CHIERE JL	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	CHIERE Jean Louis	

Étalon : FONDIS; 226722; 1,01 mg/cm<sup>1</sup> +/-0.01 mg/cm'

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
Étalonnage entrée	1	26/06/2024	i (+/-0,1)
Étalonnage sortie	67	26/06/2024	i (+/-0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	130 rue de Tocqueville 75017 PARIS - 17EME
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (partie privative d'immeuble) parité d'appartement
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	Bât. B RDI Lot numéro 1113,
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	Mme [redacted] 124 75017 PARIS-17EME
L'occupant est :	Le locataire
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	26/06/2024
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

Dégagement,  
Pièce,

Wc,  
Rangement

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minimum de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

## 4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
> seuils	Non dégradé ou non visible	1

**Constat de risque d'exposition au plomb n° 24/IMO**



	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

**5. Résultats des mesures**

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	classe 1	Classe 2	Classe 3
Dégagement	10	-	7 (70 %)	-	2 (20 %)	1 (10 %)
Pièce	17	-	7 (41 %)	-	8 (47 %)	2 (12 %)
Wc	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
Rangement	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>2 (4,9 %)</b>	<b>26 (63,4 %)</b>	<b>-</b>	<b>10 (24,4 %)</b>	<b>3 (7,3 %)</b>

**Dégagement**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré 1 soit 10 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/m²)	Type de dégradation	Classement UD	Observation
2	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
3	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
4	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
5	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
6	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
7	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
8	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
9	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
10		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
11		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
12		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
13		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0		0	
14	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
15	A	Porte	Bois	Peinture	hussure	0		0	
16	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	6,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
17	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	4,91	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
18	B	Gants corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,11	Dégradé (Ecaillage)	3	

**Pièce**

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 12 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/m²)	Type de dégradation	Classement UD	Observation
19	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
20	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
21	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
22	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
23	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
24	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
25	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
26	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
27		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
28		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
29		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
30		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0		0	
31	A	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	5,91	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
32	A	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	3,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
33	A	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	5,71	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
34	A	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
35	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
36	A	Porte	Bois	Peinture	hussure	0		0	
37	A	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	2,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
38	A	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	6,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
39	A	Volée 1	Bois	Peinture	partie basse	6,72	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
40	A	Volée 2	Bois	Peinture	partie basse	4,78	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
41	A	Gants corps 1	Métal	Peinture	mesure 1	3,57	Dégradé (Ecaillage)	3	
42	A	Gants corps 2	Métal	Peinture	mesure 1	6,45	Dégradé (Ecaillage)	3	

**Wc**

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/m²)	Type de dégradation	Classement UD	Observation
43	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
44	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
45	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
46	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
47	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
48	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

**Constat de risque d'exposition au plomb n° 24/IMO/** (9 CREP

50	0	Mur	Pièdre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	0	0
-S		Plafond	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	0	0
					mesure 1	0	0	
					mesure 2	0	0	
53		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	0	NM	Absence de revêtement
54	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0	0	0
					housse	0	0	0

**Rangement**


Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré 0 soit 0 % :

N°	Zone	Unité diagnostic	Substrat	Revêtement apprêt	Localisation mesur	Mesure (mg/m²)	Typ de dégradation	Classement UD	Observation
55	A	Mur	Pièdre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
56					partie haute (> 1m)	0		0	
57	B	Mur	Pièdre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
58					partie haute (> 1m)	0		0	
59	C	Mur	Pièdre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
60					partie haute (> 1m)	0		0	
61	0	Mur	Pièdre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
62					partie haute (> 1m)	0		0	
63		Plafond	Pièdre	Peinture	mesure 1	0		0	
64		Plinthes	Carrelage		mesure 2	0		0	
65					Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
66	«	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
67					housse	0		0	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

\* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage



**6. Conclusion**

**6.1 Classement des unités de diagnostic**

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	41	2	26	0	10	3
%	100	4,9 %	63,4 %	0 %	24,4 %	7,3 %

**6.2 Recommandations au propriétaire**

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une

concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm<sup>2</sup> devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

**Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.**

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

### 6.3 Commentaires

#### Constatations diverses :

Néant

#### Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 25/06/2025).

#### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

#### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

SELARL MAG ET

### 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

#### Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

#### Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

### 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	--

En application de l'Article R. 1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))*

Fait à SAINT GRATIEN, le 03/07/2024

Par : CHIERE Jean-Louis



## 7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R. 1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L. 1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

### Article L.1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## 8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

### 8.1 Textes de référence

#### Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

**Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :**

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R. 231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

## 8.2 Ressources documentaires

**Documents techniques :**

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

**Sites Internet :**

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** : <http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** : <http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

## 9. Annexes

### 9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

**Deux documents vous informent :**

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

**Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

**Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb**

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il le trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchés.

**Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

**En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

**Si vous êtes enceinte :**

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

**9.2 Illustrations**

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

**9.3 Analyses chimiques du laboratoire**

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.



CABINET PAILLARD  
HPUC

## Etat de l'Installation intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 24/1MO [REDACTED] 3265  
Date du repérage : 26/06/2024  
Heure d'arrivée : 11 h 00  
Durée du repérage : 01 h 56

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

### 1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :  
Type d'immeuble : ..... **Appartement**  
Adresse : ..... **130 rue de Tocqueville**  
Commune : ..... **75017 PARIS - 17EME**  
Département : ..... **Paris**  
Référence cadastrale : ..... , identifiant fiscal : **N/A**  
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :  
**Bât. B RDJ, Lot numéro 1113**  
Périmètre de repérage : ..... **parite d'appartement**  
Année de construction : ..... **< 1949**  
Année de l'installation : ..... **> 15 ans**  
Distributeur d'électricité : ..... **Engie**  
Parties du bien non visitées : ..... **Néant**

### 2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :  
Nom et prénom : ..... **SELARL MAGET**  
Adresse : .....  
Téléphone et adresse internet : **Non communiquées**  
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **commissaire de justice**  
Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :  
Nom et prénom : ..... **Mme [REDACTED]**  
Adresse : ..... **124 Av de Villiers**  
**75017 PARIS - 17EME**

### 3. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :  
Nom et prénom : ..... **CHIERE Jean-Louis**  
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **CADIC**  
Adresse : ..... **17 Bis Av Ernest Renan**  
**95210 SAINT GRATIEN**  
Numéro SIRET : ..... **51955971000016**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**  
Numéro de police et date de validité : ..... **54862353 - 01/01/2024**  
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification** le **21/01/2024** jusqu'au **20/01/2031**. (Certification de compétence **DTI2217**)

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'Installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- > les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- > les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- > inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomalies avérées selon les domaines suivants ?

L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

S Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

• Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs,

Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Domaines	Anomalies
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	<p>Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. <b>(Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)</b></p> <p>Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. <b>(Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)</b></p> <p>Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre <b>(Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)</b></p>
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit	<p>Au moins un circuit n'est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits.</p>

Anomalies relatives aux installations particulières:-

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.  
Piscine privée, ou bassin de fontaine

**Informations complémentaires :**

S Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires
I.C. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur
	Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.

6. - Avertissement particulier

**Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés**

Domaines	Points de contrôle
Néant	-

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur [www.rnfco-certif.fr](http://www.rnfco-certif.fr))*

Dates de visite et d'établissement de l'état :  
Visite effectuée le : 26/06/2024  
Etat rédigé à SAINT GRATIEN, le 03/07/2024

Par : CHIERE Jean-Louis

Signature du représentant :

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.
Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les chauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence prive, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privées : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privée n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Sociés de prise de courant de type à obturateurs : Sociés de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrocution, voire l'électrocution.
Sociés de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

WENCH



CABINET PAILLARD  
HPUC

## Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 24/IMO/ [REDACTED] 3265  
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 - Février 2016  
Date du repérage : 26/06/2024  
Heure d'arrivée : 11 h 00  
Temps passé sur site : 01 h 56

A. - Désignation du ou des bâtiments	
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i>	
Département : .....	Paris
Adresse : .....	130 rue de Tocqueville
Commune : .....	75017 PARIS - 17EME
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : .....	Bât. B RDJ, Lot numéro 1113
<i>Informations collectées auprès du donneur d'ordre :</i>	
• Présence de traitements antérieurs contre les termites	
Présence de termites dans le bâtiment	
• Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006	
<i>Documents fournis :</i>	
.....	Néant
<i>Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :</i>	
.....	Habitation (partie privative d'immeuble)
.....	parité d'appartement
<i>Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 131-5 du CCH :</i>	
.....	Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral.
B. - Désignation du client	
<i>Désignation du client :</i>	
Nom et prénom : .....	Mme [REDACTED]
Adresse : .....	124 Av de Villiers 75017 PARIS - 17EME
<i>Si le client n'est pas le donneur d'ordre :</i>	
<b>Qualité du donneur d'ordre</b> (sur déclaration de l'intéressé) : commissaire de justice	
Nom et prénom : .....	ELARL MAGET
Adresse : .....	
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic	
<i>Identité de l'opérateur de diagnostic :</i>	
Nom et prénom : .....	CHIERE Jean-Louis
Raison sociale et nom de l'entreprise : .....	CADIC
Adresse : .....	17 Bis Av Ernest Renan 95210 SAINT GRATIEN
Numéro SIRET : .....	51955971000016
Désignation de la compagnie d'assurance : .....	ALLIANZ
Numéro de police et date de validité : .....	54862353 - 01/01/2024
Certification de compétence DTI2217 délivrée par : DEKRA Certification, le 11/07/2023	

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :  
Dégagement,  
Pièce,

Wc,  
Rangement

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Dégagement	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1-A- Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A- Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1-A - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2-A- Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1-A- Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2-A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps 1-A- Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps 2-A- Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Rangement	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

#### E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicollis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricoles**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

**Rappels réglementaires :**

**L131-3 du CCH :** Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de ménéle sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de ménéle.

**Article L126-24 du CCH :** En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

**Article L. 112-17 du CCH :** Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

**F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :**

Néant

**G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :**

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Dégagement, pièce	sous face parquet	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
	face arrière plinthes bois	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

**H. - Constatations diverses :**

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Néant		

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre. Il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

**I. - Moyens d'investigation utilisés :**

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L131-3, L126-6, L126-24 et R. 126-42, D126-43, L 271-4 à 6 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou

**f à la présence de termites n° 24/IMO**  
**265**

» Termites

termes arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

**SELARL MAGET**

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

**Néant**

**J. - VISA et mentions :**

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 126-4 et L. 126-5 du code de la construction et de l'habitation.


Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

Visite effectuée le 26/06/2024.

Fait à SAINT GRATIEN, le 03/07/2024


Par : CHIERE Jean-Louis



Signature du représentant :



**Annexe - Croquis de repérage**



Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe

WENCH



## ÉTAT DES RISQUES POUR L'INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES

Établi le 10 mai 2024

La loi du 30 juillet 2003 a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) : le propriétaire d'un bien immobilier (bâti ou non bâti) est tenu d'informer l'acquéreur ou le locataire du bien sur certains risques majeurs auquel ce bien est exposé, au moyen d'un état des risques, ceci afin de bien les informer et de faciliter la mise en œuvre des mesures de protection éventuelles .

L'état des risques est obligatoire à la première visite

Attention! Le non respect de ces obligations peut entraîner une annulation du contrat ou une réduction du prix .

Ce document est un état des risques pré-rempli mis à disposition par l'État depuis [www.aerisaues.gouv.fr](http://www.aerisaues.gouv.fr) Il répond au modèle arrêté par le ministre chargé de la prévention des risques prévu par l'article R 125-26 du code de l'environnement.

Il appartient au propriétaire du bien de vérifier l'exactitude de ces informations autant que de besoin et, le cas échéant, de les compléter à partir de celles disponibles sur le site internet de la préfecture ou de celles dont ils disposent, notamment les sinistres que le bien a subis

En complément, il aborde en annexe d'autres risques référencés auxquels la parcelle est exposée.

Cet état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL) est établi pour les parcelles mentionnées ci-dessous

### PARCELLE(S)

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT

Code parcelle :  
000-CD-39



Parcelle(s) 000-CD-39. 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT



## INFORMATIONS À PRÉCISER PAR LE VENDEUR / BAILLEUR

### INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEMNISÉS PAR L'ASSURANCE À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE, MINIÈRE OU TECHNOLOGIQUE

Le bien a-t-il fait l'objet d'indemnisation par une assurance suite à des dégâts liés à une catastrophe ?  Oui  Non

Vous trouverez la liste des arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune en annexe 2 ci-après (s'il y en a eu).

Les parties signataires à l'acte certifient avoir pris connaissance des informations restituées dans ce document et certifient avoir été en mesure de les corriger et le cas échéant de les compléter à partir des informations disponibles sur le site internet de la Préfecture ou d'informations concernant le bien, notamment les sinistres que le bien a subis.

SIGNATURES

Vendeur / Bailleur

Date et lieu

Acheteur / Locataire

WENCH

## ANNEXE 1 : A L'ADRESSE SAISIE, LES RISQUES SUIVANTS EXISTENT MAIS NE FONT PAS L'OBJET D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU TITRE DE L'IAL

ARGILE : 0/3



O 1 : Exposition faible  
■ 2 : Exposition moyenne  
■ 3 : Exposition forte

Les sols argileux évoluent en fonction de leur teneur en eau. De fortes variations d'eau (sécheresse ou d'apport massif d'eau) peuvent donc fragiliser progressivement les constructions (notamment les maisons individuelles aux fondations superficielles) suite à des gonflements et des tassements du sol, et entraîner des dégâts pouvant être importants. Le zonage argile identifie les zones exposées à ce phénomène de retrait-gonflement selon leur degré d'exposition.

Exposition nulle : aucune présence de sols argileux n'a été identifiée selon les cartes géologiques actuelles. Toutefois il peut y avoir des poches ponctuelles de sols argileux.


POLLUTION DES SOLS (500 m)



Les pollutions des sols peuvent présenter un risque sanitaire lors des changements d'usage des sols (travaux, aménagements, changement d'affectation des terrains) si elles ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet.

Dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle, sont identifiés :

- 85 site(s) référencé(s) dans l'inventaire des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
- 27 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans l'inventaire des sites ayant accueilli par le passé une activité qui a pu générer une pollution des sols (CASIAS).
- 1 site(s) pollué(s) placé(s) en secteur d'information sur les sols (SIS)



## ANNEXE 2 : LISTE DES ARRÊTÉS CAT-NAT PRIS SUR LA COMMUNE

Cette liste est utile notamment pour renseigner la question de l'état des risques relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe naturelle.

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) : 20

Source : CCR

Inondations et/ou Coulées de Boue : 16

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
INTE0100460A	06/07/2001	07/07/2001	06/08/2001	11/08/2001
INTE0300592A	31/05/2003	31/05/2003	03/10/2003	19/10/2003
INTE0600186A	23/06/2005	23/06/2005	11/04/2006	22/04/2006
INTE1615488A	28/05/2016	05/06/2016	08/06/2016	09/06/2016
INTE1804348A	15/01/2018	05/02/2018	14/02/2018	15/02/2018
INTE1831446A	09/07/2017	10/07/2017	26/11/2018	07/12/2018
INTE1831446A	27/07/2018	27/07/2018	26/11/2018	07/12/2018
INTE9200482A	31/05/1992	01/06/1992	20/10/1992	05/11/1992
INTE9200533A	25/05/1992	25/05/1992	24/12/1992	16/01/1993
INTE9300513A	29/04/1993	30/04/1993	28/09/1993	10/10/1993
INTE9400582A	18/07/1994	19/07/1994	06/12/1994	17/12/1994
INTE9900346A	30/05/1999	30/05/1999	21/07/1999	24/08/1999
INIE9900627A	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999
MDIE900018A	27/06/1990	27/06/1990	07/12/1990	19/12/1990
NOR19830803	05/06/1983	06/06/1983	03/08/1983	05/08/1983
NOR19830910	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983

Sécheresse : 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
INTE0600132A	01/07/2003	30/09/2003	02/03/2006	11/03/2006

Mouvement de Terrain : 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
INTE9900627A	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999

Grêle : 1

Code national CATNAT	Début le	Finie	Arrêté du	Sur le JO du
NOR 19830910	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983

EI  
RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Tempête : 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
NOR19830910	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983

WENCH

### ANNEXE 3 : SITUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS DANS UN RAYON DE 500 M AUTOUR DE VOTRE BIEN

Base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement

Nom du site	Fiche détaillée
BATIGNOLLES PRESSING(i618)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409443">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409443</a>
LES PRESSING ACTUELS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410493">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410493</a>
ESSO	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406671">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406671</a>
REDELE et Cie	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406799">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406799</a>
Regie immobilière de la ville de Paris	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410496">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410496</a>
ALPAGA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516177">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516177</a>
GAP ROYAL VILLIERS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516817">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516817</a>
DARTIGUES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516832">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516832</a>
PRESSING 17 (i 2781)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516770">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516770</a>
PERSHING SERVICES (i2009 1634)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517137">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517137</a>
PRESSING BLEU LAVANDE 17 (i 4789)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517172">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517172</a>
REDELE (1250)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517909">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517909</a>
CITYSCOOT (12017-0778)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006521578">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006521578</a>
PREST LAVE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515928">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515928</a>
NEW PRESSING (i2018-0858)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006522061">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006522061</a>
HOTEL CONCORDE LAFAYETTE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404190">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404190</a>
FRANCE SCOOTER	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406228">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406228</a>
CLINIQUE DU PARC MONCEAU	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406036">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406036</a>
Pressing Calypso 2	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406128">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406128</a>
COURCELLES AUTOMOBILE SA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408395">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408395</a>
RAPID PRESSING (i 5867)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408761">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408761</a>
FOX CHANNELS France SARL	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408839">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408839</a>
PICHETA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409246">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409246</a>
CL PRESS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409146">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409146</a>

Nom du site	Fiche détaillée
J.F.J.	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409727">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409727</a>
8 à HUIT	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409873">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409873</a>
FRANCE TELECOM	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410514">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410514</a>
BP	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007403974">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007403974</a>
GMF - COVEA immobilier	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514492">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514492</a>
PREVOIR VIE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514610">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514610</a>
EXPLOITATION REDON	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515367">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515367</a>
SARL SALMA Pressing Guy Moquet	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516908">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516908</a>
TRIOMPHE PRETEINTURERIE GAUDRET (j 4891)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515316">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515316</a>
Caserne BESSIERE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408570">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408570</a>
KETTNER France	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408569">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408569</a>
INFO LAV	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515365">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515365</a>
ORANGE - CARNOT	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515889">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515889</a>
PRESSING 5ASEC (4969)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515832">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515832</a>
FRANCE TELECOM	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406084">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406084</a>
ORANGE - PONCELET	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404194">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404194</a>
BNPP REPM	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406285">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406285</a>
PARIS HABITAT OPH	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409836">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409836</a>
CPCU BICHAT (760)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006506243">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006506243</a>
SNCF	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408284">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408284</a>
STATION TOTAL RELAIS DES BATIGNOLES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514764">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514764</a>
PRESSING ECONOMIQUE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515433">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515433</a>
ETOILES PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519932">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519932</a>
TOTAL MARKETING FRANCE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406826">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406826</a>
B et C PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517641">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517641</a>
TOTAL RELAIS PARIS COURCELLES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516129">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516129</a>

Nom du site	Fiche détaillée
AU PRESSING DES DAMES (1820)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/nsaues/installations/donnees/details/0006516176">https://www.georisques.gouv.fr/nsaues/installations/donnees/details/0006516176</a>
SARL SODIPAR (237)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516479">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516479</a>
ANXOLAB	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516769">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516769</a>
EIFPAGE CONSTRUCTION	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517100">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517100</a>
NADPRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519811">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519811</a>
PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515633">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515633</a>
BLUE CLEAN ASNIERES ex ARIANE PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515781">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515781</a>
PRESSING IMEX ET TRADING (161/0)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515840">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515840</a>
F N AC ETOILE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404196">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404196</a>
LAVANDOU	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410297">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410297</a>
guersant automatic	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406200">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406200</a>
ICADE PROPERTY MANAGEMENT	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407317">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407317</a>
VEEPEE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407494">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407494</a>
CLINIQUE DE LA JONQUIERE CLINEA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407988">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407988</a>
SECURITAS SA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408152">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408152</a>
SARL MAA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408534">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408534</a>
SA TEITURERIES LETOURNEUR	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408874">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408874</a>
TEINTURERIE DE SAINT CYR	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408583">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408583</a>
PRESSING JESS KIKO	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409142">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409142</a>
GECINA GECITER	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409155">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409155</a>
CLEAN QUALITY	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409154">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409154</a>
PARKING ETOILE PEREIRE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410530">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410530</a>
STATION SERVICE BATIGNOLLES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410410">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410410</a>
JOUFFROY PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410419">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410419</a>
MERCEDES BENZ	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409226">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409226</a>
PRESSING BLANC MONCEAU (i4204)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408309">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408309</a>

Nom du site	Fiche détaillée
ESSO	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409971">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409971</a>
CARDINET LAVERIE PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515364">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515364</a>
COLT TELECOMMUNICATIONS FRANCE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516331">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516331</a>
STEVIR	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518022">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518022</a>
GAZ DE FRANCE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406952">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406952</a>
CALBERSON ex GEODIS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408391">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408391</a>
JINFA PRESSING ex ELITE PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410274">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410274</a>
TRIOMPHE PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/000652510Z">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/000652510Z</a>
centre tri Paris Batignolles	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520448">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520448</a>

WENCH

Inventaire CASIAS des anciens sites industriels et activités de services

Nom du site	Fiche détaillée
	<a href="https://fiches-risquesbrgm.fr/georisques/casias/SSP3867352">https://fiches-risquesbrgm.fr/georisques/casias/SSP3867352</a>
	<a href="https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3867461">https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3867461</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869010">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869010</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868501">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868501</a>
	<a href="https://fiches-risques.brom.fr/georisques/casias/SSP3869154">https://fiches-risques.brom.fr/georisques/casias/SSP3869154</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869399">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869399</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869627">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869627</a>
Atelier de construction en fer, serrurerie, taillanderie	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866207">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866207</a>
Fabrique de fourneaux et appareils de chauffage	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866231">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866231</a>
Fabrique de persiennes et fermetures	<a href="https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3866814">https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3866814</a>
	<a href="https://fiches-risques-brgm.fr/georisques/casias/SSP3867103">https://fiches-risques-brgm.fr/georisques/casias/SSP3867103</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867248">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867248</a>
	<a href="https://fiches-risquesbram.fr/georisques/casias/SSP3867405">https://fiches-risquesbram.fr/georisques/casias/SSP3867405</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867560">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867560</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868078">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868078</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868766">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868766</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869715">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869715</a>
	<a href="https://fichesrisques.bram.fr/georisques/casias/SSP3869793">https://fichesrisques.bram.fr/georisques/casias/SSP3869793</a>
SNCF, Porte d'Asnières Dépôt de liquides inflammables	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3865185">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3865185</a>
Atelier de mécanique ferroviaire, dépôt chargé de la réparation du matériel moteur	<a href="https://fiches-risques.brom.fr/georisques/casias/SSP3866206">https://fiches-risques.brom.fr/georisques/casias/SSP3866206</a>

Nom du site	Fiche détaillée
Fabrique de persiennes et fermetures	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP38606015">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP38606015</a>
	<a href="https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3867145">https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3867145</a>
	<a href="https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3868477">https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3868477</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868944">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868944</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869189">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869189</a>
	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869539">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869539</a>
	<a href="https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3869960">https://fiches-risques.bram.fr/georisques/casias/SSP3869960</a>

Inventaire des site(s) pollué(s) placé(s) en secteur d'information sur les sols (SIS)

Nom du site	Fiche détaillée
Les Garages Modernes de Paris	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00016180101">https://fiches- risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00016180101</a>

WENCH