

Rez de chaussée

▸ APPARTEMENT PORTE DROITE (24.02.21)

➡ OCCUPATION DES LIEUX

Après avoir frappé à la porte , et laissé des avis de passage lors de mes venues précédentes, je fais procéder à l'ouverture de la porte.

Le chauffage est individuel électrique.

L'appartement se compose d'une entrée, wc, cuisine, deux pièces, salle d'eau.

➡ ENTREE ET DEGAGEMENT

La porte d'accès est munie d'une serrure, et deux verrous.

Le sol est recouvert de carrelage en bon état d'usage,

Les murs sont recouverts peinture en état d'usage.

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage.

Cet espace est équipé :

- D'un disjoncteur et tableau fusibles,
- D'un point lumineux plafonnier.

➡ WC

Porte droite

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage,

Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage.

Le plafond est recouvert de papier peint en état d'usage.

Cet espace est équipé :

- D'une cuvette wc avec chasse d'eau en dossier

➡ CUISINE

Porte face

Le sol est recouvert de carrelage en bon état d'usage,

Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage,

Le plafond est recouvert de papier peint en état d'usage.

Cette pièce est équipée :

- D'un plan de travail sur placard avec un évier inox et deux plaques de cuisson,
- D'un ballon d'eau chaude,
- D'une hotte aspirante,
- D'une installation pour machine à laver,
- D'une porte fenêtre bois double vitrage donnant sur jardin côté rue,

➔ **PIECE (séjour)**

Porte gauche

Le sol est recouvert carrelage en état d'usage,
Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage,
Le plafond est recouvert de papier peint en état d'usage.

Cette pièce est équipée :

- D'une fenêtre bois double vitrage donnant sur jardin côté rue,
- D'un radiateur de chauffage électrique

➔ **PIECE (chambre)**

Attenante au séjour côté gauche

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage,
Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage,
Le plafond est recouvert de papier peint en état d'usage.

Cette pièce est équipée :

- D'une fenêtre bois double vitrage donnant le jardin coté rue,

➔ **SALLE D'EAU**

Attenante à la chambre, porte fond gauche

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage,
Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage,
Le plafond est recouvert de papier peint en état d'usage.

Cette pièce est équipée :

- D'une cabine de douches avec système douche,
- D'un lavabo en faïence en bon état,
- L'alimentation en eau est assurée par un robinet chromé avec un système mélangeur et une bonde,
- D'un radiateur électrique

