




# Synthèse Dossier de Diagnostic Technique

Réf. : DIA-CTD01-2112-025



Propriétaire : Monsieur, Madame MARKANDOU ET POUNGOUJALI

Adresse du bien : 71 bis Avenue de la République,  
93300 AUBERVILLIERS

Nature du bien : Appartement T5

Localisation du bien : Etage 3 ème étage esc A 1 er etage

Numéro de lot : Lot principal (13), Cave (155), Garage (337),

Parking (336)

Date du permis de construire : Avant 1949

## Amiante

## Valide/re-limitee (sauf travaux)

Absence d'amiante : Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

## Superficie Carrez

## Validé/re-limitee (sauf travaux)

Lot 13

Superficie « Carrez » : 99,01 m<sup>2</sup>

Superficie hors « Carrez » : 11,46 m<sup>2</sup>

## Plomb

## Valide/re-limitee (sauf travaux)

Absence :

Absence totale de revêtements contenant du plomb.

Bâti : Absence de situation(s) de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme infantile.

# > Synthèse Dossier de Diagnostic Technique

Ref. : DIA-CTD01-2112-025

## Installation Electrique

Date limite de validité : 08/12/2024

L'installation d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle[s] représente(nt). Nous vous conseillons de lever ces anomalies dans les meilleurs délais par un installateur électrique qualifié. Les anomalies constatées concernent :

- le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- des matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions / Protection mécanique des conducteurs.

Des informations complémentaires sont données, concernant :

- les socles de prises de courant, dispositifs de courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

L'installation intérieure d'électricité était alimentée lors du diagnostic, les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont pu être effectuées.

## Installation Gaz

Date limite de validité : 08/12/2024

Anomalies de type A2, A1 : L'installation comporte une ou des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

L'installation comporte une ou des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.

## RISQUE

Date limite de validité : 08/12/2024

Il existe des risques naturels et/ou technologiques pour ce bien :

Mouvement de terrain, ppr Mouvement de terrain approuvé le 18/04/1995 : exposé.

Risque sismique : Zone Très faible

Risque radon : Faible

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Zonage du retrait-gonflement des argiles : Aléa Moyen (1)

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.

\*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.