



### SALLE D'EAU N°2

L'accès se fait par la troisième porte gauche du couloir, recouverte d'une peinture blanche en bon état, avec poignées béquilles, qui s'ouvre et se ferme correctement.


Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état.

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche en bon état, ainsi que d'une faïence murale en bon état en périphérie de la douche.


Le plafond est recouvert d'une peinture blanche avec deux spots à l'état de fonctionnement.

#### Equipements :


- ✓ Un sèche-serviettes à l'état de fonctionnement.
- ✓ Un lave-mains avec robinet mitigeur à l'état de fonctionnement.
- ✓ Un miroir mural correctement fixé.
- ✓ Une cabine de douche avec de parois coulissantes, flexible de douche, douchette et barre de fixation. En partie basse, je constate la présence d'un trou sous le receveur.


**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY

**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY



**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY



### **CHAMBRE 1, SITUÉE AU FOND DU COULOIR**

La chambre étant fermée à clefs, j'ai demandé à mon serrurier de procéder à son ouverture forcée.

L'accès se fait ~~par une porte recouverte d'une peinture blanche, avec poignées béquilles en bon état, qui s'ouvre et se ferme correctement. Le verrou est à l'état de fonctionnement.~~

Le sol est recouvert d'un parquet en état d'usage.

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche en état d'usage.


Au plafond, un faux-plafond avec quatre spots intégrés à l'état de fonctionnement.

La pièce prend jour par une fenêtre à un battant qui s'ouvre et se ferme correctement. Le volet manuel est à l'état de fonctionnement.

#### **Equipements :**


- ✓ Un dressing avec placard de rangement en partie droite.
- ✓ Un radiateur en fonte sous réserve de fonctionnement.

Après mon passage, j'ai demandé au serrurier de refermer les lieux à clefs.

**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY









**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY

**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY

## CHAMBRE 2

La chambre étant fermée à clefs, j'ai demandé à mon serrurier de procéder à son ouverture forcée.

L'accès se fait par la deuxième porte à droite du couloir, recouverte d'une peinture blanche, avec poignées béquilles, qui s'ouvre et se ferme correctement. Le verrou est à l'état de fonctionnement.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant en bon état.

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche en bon état.

Au plafond, un faux-plafond avec quatre spots intégrés à l'état de fonctionnement.



La pièce prend jour par une fenêtre à double battant, double vitrage, qui s'ouvre et se ferme correctement, ainsi que par une fenêtre un battant, double vitrage, qui s'ouvre et se ferme correctement.

### Equipement :

- ✓ Un placard de rangement situé en partie gauche de la pièce.

Après mon passage, j'ai demandé au serrurier de refermer la chambre à clefs.



**S.A.S. ID FACTO**



Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY




**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY

**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY

**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY




### COULOIR N°2

L'accès se fait directement depuis l'entrée par l'ouverture située en partie droite. Absence de porte palière à ce niveau.

Le sol est recouvert d'un linoléum effet parquet en état d'usage.

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche en bon état.

Le plafond est recouvert d'un faux-plafond avec deux spots intégrés à l'état de fonctionnement.

**S.A.S. ID FACTO**

Capital de 7.675.000,00 € - RCS NANTERRE 835 200 411 – 8 Rue des Graviers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
NEUILLY-SUR-SEINE – PARIS – VERSAILLES – MONTLHERY – MELUN – LE-PLESSIS-BOUCHARD – LE-RAINCY

### **CHAMBRE 3**

La chambre étant fermée à clefs, j'ai demandé à mon serrurier de procéder à son ouverture forcée.

L'accès se fait depuis la première porte à gauche du couloir, recouverte d'une peinture blanche avec poignées béquilles, qui s'ouvre et se ferme correctement. Le verrou est à l'état de fonctionnement.

Le sol est recouvert d'un linoléum effet parquet en bon état.

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche en bon état.

Au plafond, un faux-plafond avec spots intégrés à l'état de fonctionnement.

La pièce prend jour par deux fenêtres à double battant, double vitrage, qui s'ouvrent et se ferment correctement et une fenêtre à un battant, double vitrage, qui s'ouvre et se ferme correctement.

#### **Equipements :**

- ✓ Un radiateur sous réserve de fonctionnement.
- ✓ Un placard de rangement situé au fond à gauche de la pièce.

Après mon passage, j'ai demandé au serrurier de refermer la chambre à clefs.

