

Une grille d'aération.

Des spots en guise d'éclairage.





**Bureau (au fond du couloir) :**

Sol : parquet.

Parois murales : plâtre peint.

Plafond : dalles.

Cette pièce est équipée de :

Une porte palière depuis le couloir.

Un ensemble de prises électriques, interrupteurs.

Une fenêtre encadrement bois, intérieur vitré donnant sur le même cours d'eau.





- Premier logement à droite dans le couloir :

**Hall :**

Sol : parquet et plinthes bois.

Parois murales et plafond : plâtre peint.

Ce hall est équipé de :

Une porte palière depuis le couloir.

Trois spots en plafond.

A gauche une porte de communication permet d'accéder dans **une salle d'eau :**

Sol : carrelage.

Parois murales : carrelées en partie basse et plâtre peint en partie haute.

Plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication en bois.

Une baignoire en résine alimentée en eau chaude – eau froide par un bloc de robinetterie de type mitigeur + pommeau + flexible.

La baignoire se trouve à gauche sur toute la longueur de la pièce.

En pied de baignoire à droite : un cabinet d'aisance pourvu d'un réservoir à effet de chasse d'eau,

couvercle et abattant.

Un petit convecteur.

Une prise électrique + un interrupteur.

Une grille d'aération de type VMC.

Un plafonnier.

**Pièce principale :**

Sol : linoléum et plinthes en bois.

Parois murales et plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication depuis le couloir.

Une fenêtre donnant sur la cour intérieure, encadrement bois, intérieur vitré.

Un point lumineux.

Un ensemble de prises électriques, interrupteurs.

**Cuisine (à gauche) :**

Sol : carrelage.

Parois murales et plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication.

Sur toute la longueur de la cuisine face à la porte : une paillasse en inox mono bac alimentée en eau chaude – eau froide par un bloc de robinetterie de type mitigeur.

Au-dessous : deux portes et deux tiroirs.

A droite : deux portes.

A l'extrémité droite : un renforcement recevant une arrivée d'eau et une évacuation d'eau pour encastrier un petit lave-vaisselle.

Au-dessus de la plaque 2 feux : une hotte aspirante.

Dans l'angle et dans le retour : des éléments de rangement en partie basse et en partie haute recevant deux fours et une friteuse....

Une grille d'aération obstruée par de la crasse.

Une hotte aspirante.

**Une porte permet d'accéder à un autre cabinet d'aisance :**

Sol : carrelage et plinthes faïencées.

Parois murales et plafond : plâtre peint.

De très nombreuses traces d'infiltrations et d'humidité sont visibles.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication.

A gauche dans un renforcement : une étagère permet de recevoir une machine à laver et un sèche-linge avec une arrivée d'eau et une évacuation d'eau.

Un cabinet d'aisance pourvu d'un réservoir à effet de chasse d'eau + couvercle + abattant.

Un meuble vasque recevant outre la vasque, un mitigeur et en partie basse deux portes de rangement.

Un spot en partie haute.

Un miroir et un spot.

**Chambre (en entrant à droite) :**

Sol : linoléum et plinthes en bois.

Parois murales et plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication en bois en état bon.

Un ensemble de prises électriques, interrupteurs, téléphone, télévision en état correct.

Une fenêtre donnant sur le cours encadrement bois, intérieur vitré.









