




5.



6.




7.



8.



9.



10.



11.

Bureau

Le sol est recouvert de parquet en bon état.

Les murs sont recouverts de fibre de verre et de peinture en bon état.


Au plafond la peinture est en bon état.

La pièce est chauffée par un radiateur

L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre à deux battants bois double vitrage en état d'usage.

Elle est équipée de persiennes métalliques en état d'usage.

La porte d'accès à un battant est en bon état.



1.



2.

Salon

Le sol est recouvert de parquet en état d'usage. Je note la présence de traces noires et

rayures.

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état.

L'éclairage naturel est assuré par des baies coulissantes en aluminium, double vitrage en bon état.


L'éclairage artificiel est assuré par plusieurs spots au plafond

Le salon est pourvu d'une cheminée dont les locataires ne savent pas si elle fonctionne.

Le salon est chauffé par deux radiateurs.



1.



2.



3.



4.




5.



6.




7.



8.



9.



10.