




10.



11.




12.




13.



14.




15.



16.



17.



18.

## **Chambre 2**

Elle est pourvue d'une mezzanine accessible par un escalier.

Le sol est recouvert d'une moquette en état d'usage.

L'éclairage naturel est assuré par un fenêtre de toit type vélux.

La mezzanine est chauffée par un convecteur électrique.


Le sol est recouvert d'un parquet en bon état.

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état.

L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre à deux battants en PVC

L'éclairage artificiel est assuré par des appliques murales

La porte d'accès à un battant est en bon état



1.



2.




3.




4.




5.



6.




7.



8.



9.



10.