

15



16





17 Suite et fin du couloir



18



19



20



21 Pièce du fond



22





23 Vers les deux autres chambres et salles d'eau



24 A droite chambre coté arrière de l'immeuble



25



26 Chambre côté cour intérieure





27



28 Séjour côté avenue Pdt Wilson (Salon1)




29



30 Trémie entre les deux étages



31 Escalier permettant l'accès au niveau supérieur




32





33 Vue depuis le balcon



34



35 Petit salon



36






37 Salon 2



38



39 Plan de l'appartement au niveau du 7^{ème} étage




40 7^{ème} étage, trémie au droit du salon 1, commandée par l'escalier de la photo 31





41



42





43 Vue depuis les fenêtres de ce niveau



44





45 Pièce anciennement entrée, avec porte de service, + chambre 1



46 Escalier de service qui se poursuit depuis le palier de la porte principale du 6^{ème} (photo 6)





47 Porte de service en haut de cet escalier de service (face extérieure de la photo 44)



48





49 Accès au plateau des différents dégagements et chambres réunis



50 Anciennement dressing + dégagement et chambre 2 du plan





51



52 Anciennement chambre 3 + cuisine



53



54



55 Anciennement Séjour



56





57



58



59 Portail vitrée commandant l'accès à la cour et aux parkings



60 Vue de l'immeuble depuis la cour intérieure





61 Porte d'accès aux caves et à l'escalier de service, et corridor des parkings



62 Porte de cave et escalier de service





63 Boxes



64