

## D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures gaz (Genre(), marque, modèle)	Type()	Puissance en kW	Localisation	Observations : (anomalie, taux de CO mesuré (s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)
Cuisinière inconnue	Non raccordé	Non Visible	Cuisine	Fonctionnement : Appareil à l'arrêt
Chaudière ELM Modèle: INCONNU Installation: INCONNU	Raccordé	22 kW	Cuisine	Mesure CO : Non réalisée Fonctionnement : Appareil à l'arrêt Entretien appareil : Non Entretien conduit : Non

- (1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ...  
 (2) Non raccordé — Raccordé — Étanche.

## E. - Anomalies identifiées

Points de-contrôle) (selon la norme)	Anomalies observées (A1*, A2(5), DGI* , 32e0)	Libellé des anomalies et recommandations
C.14 - 19.7 Ventilation du local - Amenée d'air	A2	Le dispositif de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation est obturé. (Chaudière ELM INCONNU) Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise combustion
C.7 - 8a2 Organe de Coupure d'Appareil (OCA)	A1	Au moins un organe de <u>coupure d'appareil</u> n'est pas accessible. (Cuisinière inconnue)
C.14 - 19.7 Ventilation du local - Amenée d'air	A2	Le dispositif de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation est obturé. (Cuisinière inconnue) Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise combustion

- (3) Point de contrôle selon la norme utilisée.  
 (4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'Installation  
 (5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.  
 (6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.  
 (7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

## F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs, et identification des points de contrôles n'ayant pas pu être réalisés:

### Néant

Nota ; Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'Installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

## G. - Constatations diverses

### Commentaires :

Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.

Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée

- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté  
Le conduit de raccordement n'est pas visitable
- Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

**Observations complémentaires :**

Néant

**H. - Conclusion**

**Conclusion :**

L'installation ne comporte aucune anomalie.

L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement,

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.

L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

**I. - En cas de DGI : actions de l'opérateur de diagnostic**

Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant (a condamnation de l'installation de gaz  
ou

Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation

Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :

- référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
- codes des anomalies présentant un Danger Grave et immédiat (DGI).

Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

**J. - En cas d'anomalie 32c : actions de l'opérateur de diagnostic**

Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))*

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :

Visite effectuée le **09/06/2023**.

Fait à **SAINT GRATIEN**, le **12/06/2023**

Par : **CHIERE** 



Signature du représentant :

--



## Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissement d'un certificat de conformité modèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées à l'article 21 - 4° de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications mineures » dispensent de cette obligation.

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

### Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- > Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré,  
Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- > Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- > ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- > fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- > assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- > sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

### Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- > ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- > ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- > ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- > une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : <http://www.developpement-durable.gouv.fr>



CABINET PAILLARD  
HPUC

## Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 23/1MO/REZ12973  
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 - Février 2016  
Date du repérage : 09/06/2023  
Heure d'arrivée : 11 h 00  
Temps passé sur site : 01 h 26

### A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : Paris  
Adresse : 172 Av Victor Hugo  
Commune : 75016 PARIS - 16<sup>EME</sup>  
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :  
Bât. A 2<sup>ème</sup> FD, Lot numéro 6  
Section cadastrale ED, Parcelle(s) n° 108

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

Présence de traitements antérieurs contre les termites

Présence de termites dans le bâtiment

- Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006

Documents fournis:

Néant  
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :  
Habitation (partie privative d'immeuble)  
appartement  
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 131-5 du CCH :  
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral.

### B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : [REDACTED]  
Adresse : 172 Av Victor Hugo 75016 PARIS - 16<sup>EME</sup>  
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :  
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de "intéressé) : Autre  
Nom et prénom : Maître BERNABEU  
Adresse :

### C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : CHIÈRE [REDACTED]  
Raison sociale et nom de l'entreprise : CADIC  
Adresse : 17 Bis Av Ernest Renan  
95210 SAINT GRATIEN  
Numéro SIRET : 51955971000016  
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ  
Numéro de police et date de validité : 54862353 - 01/01/2024  
Certification de compétence DTI2217 délivrée par : DEKRA Certification, le 11/07/2018

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

**Séjour,  
Cuisine,  
buanderie,  
Degt,**

**Chambre 1,  
Chambre 2,  
Wc,  
Salle de bain**

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Séjour	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - PVC Composant >1949	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	garde corps - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Embrasure fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - PVC Composant > 1949	Absence d'indices d'infestation de termites
buanderie	Porte - A -	Absence d'Indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'Indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - PVC Composant >1949	Absence d'indices d'infestation de termites
Degt	Porte - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Porte - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - PVC Composant >1949	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	garde corps - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Parquet	Absence d'indices d'Infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'Infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - PVC Composant > 1949	Absence d'indices d'Infestation de termites
	Porte - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	garde corps - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'Infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'Infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur-A, B, C, D,E,F- Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte -A-	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D,E,F- Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte -A-	Absence d'Indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

#### E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricoles**, appartient au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois.
- Présence de termites vivants.
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions.
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels **règlementaires** :

**L 131-3 du CCH** : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones *contaminées* ou susceptibles de l'être à court terme. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de *mérule*.

**Article L126-24 du CCH** : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de "article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

**Article L 112-17 du CCH** : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à a situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de *Saint-Martin*.

#### F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
toutes pièces avec parquet	face arrière parquet	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
toutes pièces avec plinthes bois	face arrière des plinthes	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

Nota ; notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Néant	-	-

*Note 1 : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme N F-P 03-200.*

1. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L131-3, L126-6, L126-24 et R. 126-42, D126-43, L 271-4 à 6 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

**Maître BERNABEU**

Commentaires (Ecart par rapport à la norme,...) :

**Néant**

J. - VISA et mentions :

*Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.*

*Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.*

*Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 126-4 et L. 126-5 du code de la construction et de l'habitation.*

*Nota 3 ; Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.*

Nota 4 ; Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 9 23 SO LE PLESSIS-ROBINSON** (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

Visite effectuée le **09/06/2023**.  
Fait à **SAINT GRATIEN**, le **12/06/2023**

Par : **CHIERE** [REDACTED]



Signature du représentant :

Annexe - Croquis de repérage



Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe



# ÉTAT DES RISQUES RÉGLEMENTÉS POUR L'INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES

Établi le 12 juin 2023

La loi du 30 juillet 2003 a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) ; le propriétaire d'un bien immobilier (bâti ou non bâti) est tenu d'informer l'acquéreur ou le locataire du bien sur certains risques majeurs auquel ce bien est exposé, au moyen d'un état des risques, ceci afin de bien les informer et de faciliter la mise en œuvre des mesures de protection éventuelles.

Attention! Le non respect de ces obligations peut entraîner une annulation du contrat ou une réfaction du prix.

Ce document est un état des risques pré-rempli mis à disposition par l'État depuis [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr). Il répond au modèle arrêté par le ministre chargé de la prévention des risques prévu par l'article R. 125-26 du code de l'environnement.

Il appartient au propriétaire du bien de vérifier l'exactitude de ces informations autant que de besoin et, le cas échéant, de les compléter à partir de celles disponibles sur le site internet de la préfecture ou de celles dont ils disposent, notamment les sinistres que le bien a subis.

En complément, il aborde en annexe d'autres risques référencés auxquels la parcelle est exposée.

Cet état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL) est établi pour les parcelles mentionnées ci-dessous.

## PARCELLE(S)

**75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT**

Code parcelle :  
000-ED-108



# RISQUES FAISANT L'OBJET D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU TITRE DE L'IAL

## MOUVEMENT DE TERRAIN



Le Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type Mouvement de terrain nommé R111.3 - Anciennes carrières a été approuvé et affecte votre bien.

Date de prescription : 18/09/1988

Date d'approbation : 18/03/1991


Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.

Le PPR couvre les aléas suivants :

Mouvement de terrain

Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.



## RECOMMANDATIONS

### Plans de prévention des risques

Votre immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques. Il peut être concerné par l'obligation de réaliser certains travaux. Pour le savoir vous devez consulter le PPR auprès de votre commune ou sur le site de votre préfecture...

Si votre bien est concerné par une obligation de travaux, vous pouvez bénéficier d'une aide de l'État, dans le cadre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

Pour plus de renseignements, contacter la direction départementale des territoires (DDT) de votre département ou votre Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), si vous êtes en Outre-mer.

Pour se préparer et connaître les bons réflexes en cas de survenance du risque, consulter le dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) auprès de votre commune.

VENTECHA

## AUTRES INFORMATIONS

### POLLUTION DES SOLS



Votre parcelle ne figure pas dans l'inventaire :


- des installations classées soumises à enregistrement ou à autorisation
- des secteurs d'Information sur les sols

### RISQUES TECHNOLOGIQUES



Il n'y a pas de plan de prévention des risques recensé sur les risques technologiques.

### RISQUES MINIERS



Il n'y a pas de plan de prévention des risques recensé sur les risques miniers.

### BRUIT



La parcelle n'est pas concernée par un plan d'exposition au bruit d'un aéroport.

## INFORMATIONS À PRÉCISER PAR LE VENDEUR / BAILLEUR

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

Rappel du risque : Mouvement de terrain.

**Le bien est-il concerné par des prescriptions de • Oui Non  
travaux ?**

**Si oui, les travaux prescrits ont-ils été réalisés ? • Oui Non**

VENDEUR

INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEMNISÉS PAR L'ASSURANCE SUITE  
UNE CATASTROPHE NATURELLE, MINIÈRE OU TECHNOLOGIQUE

À

**Le bien a-t-il fait l'objet d'indemnisation par une assurance suite à des dégâts liés à une catastrophe ?** • Oui Non |

Vous trouverez la liste des arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune en annexe 2 ci-après (s'il y en a eu).

Les parties signataires à l'acte certifient avoir pris connaissance des informations restituées dans ce document et certifient avoir été en mesure de les corriger et le cas échéant de les compléter à partir des informations disponibles sur le site internet de la Préfecture ou d'informations concernant le bien, notamment les sinistres que le bien a subis.

**Le propriétaire doit joindre les extraits de la carte réglementaire et du règlement du PPR qui concernent la parcelle.**

## SIGNATURES

Vendeur / Bailleur

Date et lieu \_\_\_\_\_

Acheteur / Locataire



## ANNEXE 1 : RISQUES NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU TITRE DE L'IAL

### MOUVEMENT DE TERRAIN



Le Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type Mouvement de terrain nommé R111.3 - Dissolution de gypse a été approuvé sur le territoire de votre commune, mais n'affecte pas votre bien.

Date de prescription : 15/09/1975

Date d'approbation : 24/02/1977


Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.

Le PPR couvre les aléas suivants :

Mouvement de terrain

Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.



### INONDATION



Le Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type Inondation nommé PPRi de Paris - Révision a été approuvé sur le territoire de votre commune, mais n'affecte pas votre bien.

Date de prescription : 08/03/2006

Date d'approbation : 19/04/2007

Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.

Le PPR couvre les aléas suivants :

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.




## POLLUTION DES SOLS (500 m)



Les pollutions des sols peuvent présenter un risque sanitaire lors des changements d'usage des sols (travaux, aménagements, changement d'affectation des terrains) si elles ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet.

Dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle, sont identifiés :

- 93 site(s) référencé(s) dans l'inventaire des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
- 213 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans l'inventaire des sites ayant accueilli par le passé une activité qui a pu générer une pollution des sols (CASIAS).



## INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE



Votre bien est situé à moins de 10 km d'une installation nucléaire de base, installation dans laquelle une certaine quantité de substance ou de matières radioactives est présente (ex. réacteurs nucléaires de production d'électricité (centrale nucléaire), installations de préparation, enrichissement, fabrication, traitement ou entreposage de combustibles nucléaires ; etc.).

Ces installations sont contrôlées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

Installation(s) concernée(s) :

- Laboratoire de chimie du plutonium ()

## ANNEXE 2 : LISTE DES ARRÊTÉS CAT-NAT PRIS SUR LA COMMUNE

Cette liste est utile notamment pour renseigner la question de l'état des risques relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe naturelle.

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) : 20

Source : CCR

Inondations et/ou Coulées de Boue : 16

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
INTE0100460A	06/07/2001	07/07/2001	06/08/2001	11/08/2001
INTE0300592A	31/05/2003	31/05/2003	03/10/2003	19/10/2003
1NTE0600186A	23/06/2005	23/06/2005	11/04/2006	22/04/2006
INTE1615488A	28/05/2016	05/06/2016	08/06/2016	09/06/2016
INTE1804348A	15/01/2018	05/02/2018	14/02/2018	15/02/2018
INTE1831446A	09/07/2017	10/07/2017	26/11/2018	07/12/2018
INTE1831446A	27/07/2018	27/07/2018	26/11/2018	07/12/2018
INTE9200482A	31/05/1992	01/06/1992	20/10/1992	05/11/1992
INTE9200533A	25/05/1992	25/05/1992	24/12/1992	16/01/1993
INTE9300513A	29/04/1993	30/04/1993	28/09/1993	10/10/1993
INTE9400582A	18/07/1994	19/07/1994	06/12/1994	17/12/1994
INTE9900346A	30/05/1999	30/05/1999	21/07/1999	24/08/1999
INTE9900627A	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999
MDIE900018A	27/06/1990	27/06/1990	07/12/1990	19/12/1990
NOR19830803	05/06/1983	06/06/1983	03/08/1983	05/08/1983
NOR19830910	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983

Sécheresse : 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
INTEÛ600132A	01/07/2003	30/09/2003	02/03/2006	11/03/2006

Mouvement de Terrain ; 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
INTE9900627A	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999

Tempête : 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
NOR19830910	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983

Grêle : 1

Code national\CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
NOR19830910	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983

VENNCH

## ANNEXE 3 : SITUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS DANS UN RAYON DE 500 M AUTOUR DE VOTRE BIEN

Base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement

Nom du site	Fiche détaillée
BNP PARIBAS REPM	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405544">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405544</a>
SOCIETE D'EXPLOITAT® AQUARIUM TROCADERO	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404178">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404178</a>
FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409702">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409702</a>
OCDE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407152">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407152</a>
SODEXPRESS AUTEUIL SARL	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408875">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408875</a>
LA BANQUE MONDIALE (12001 )	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407717">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407717</a>
RATP	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408346">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408346</a>
PRESSING DU BOIS DE BOULOGNE(i5874)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516341">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516341</a>
TEINTURERIE SAINT JAMES (iS872) SARL	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516657">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516657</a>
STEPHEN PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516715">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516715</a>
PASSY AUTOMATIC SARL (1465)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517580">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517580</a>
TROCADERO PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517697">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517697</a>
AS PRESSING TEINTURERIE DARIUS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517990">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517990</a>
TEINTURERIE DUFRENOY	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518841">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518841</a>
THE MAGIC TOUCH (13942)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518948">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518948</a>
LA MERVEILLE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519465">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519465</a>
PRESSING 86 (13528)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519469">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519469</a>
SARL PRESSING GROS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519471">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519471</a>
PRESSING BLANCHI NETT	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520867">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520867</a>
SNC PRESSING16	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515891">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515891</a>
ENI-Foch-Etoile	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404181">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404181</a>
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404184">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404184</a>
VILLE DE PARIS DIRECT PARCS ET JARDINS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404185">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404185</a>

Nom du site	Fiche détaillée
TOTAL RAFFINAGE MARKETING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404191">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404191</a>
TEINTURERIE DES SABLONS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407743">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407743</a>
TOTAL	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410185">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410185</a>
KENNEDY PRESSING (I 2933)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408669">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408669</a>
MC DONALD'S FRANCE RESTAURANT SAS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409011">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409011</a>
CEMEX GRANULATS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409119">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409119</a>
PRESSING 28 MOZART	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409393">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409393</a>
SPEEDY	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409759">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409759</a>
SHELL	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409859">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409859</a>
VERSAILLES AUTO-SERVICES(i1264)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409887">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409887</a>
GARAGE CITROEN MOZART	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409983">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409983</a>
POTEL ET CHABOT	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410003">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410003</a>
THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION SAS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410339">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410339</a>
GARAGE DE LA PLACE DE COLOMBIE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410591">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410591</a>
MINI NEUBAUER MIRABEAU (15154)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515246">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515246</a>
SAS NOUVELLE CLUB PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517606">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517606</a>
PARC MINICIPAL D'AUTEUIL	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514791">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514791</a>
Groupe CASINO (14164)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406699">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406699</a>
FRAICHEUR DE PARIS TOKYO	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404429">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404429</a>
ORPI	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409774">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409774</a>
PRESSING DETACHE ET NETTOIE (i5543)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516186">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516186</a>
EQIOM Porte Maillot	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006521552">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006521552</a>
CAVEC c/o UNIBIENS - Crédit Agricole Imm	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409472">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409472</a>
NEXITY - HE [REDACTED] E (5581)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405540">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405540</a>
DL PRESSING (20100772)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519860">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519860</a>
BH SERVICES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410071">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410071</a>

Nom du site	Fiche détaillée
PRESSING DES PRINCES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410478">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410478</a>
AHIRAM FRANCE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515505">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515505</a>
teinturerie le matois	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516042">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516042</a>
MALESHERBES GESTION	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516159">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516159</a>
5 A SEC RIF SABLONS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516174">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516174</a>
LESUEUR PRESSING(i5878)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517532">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517532</a>
PRESSING CRIVITO(3943)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517586">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517586</a>
PRESSING NETOVIT	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517696">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517696</a>
SOCIETE MICHKA (SARL)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517962">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517962</a>
SARL LE FLANDRIN (i5864)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518046">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518046</a>
SARL PRESSING BLANC BLEU	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519112">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519112</a>
MVS PRESS (i 1823)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519149">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519149</a>
PRESSING SARL SOLAPRES (13384)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519259">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519259</a>
C.N.R.S CAMPUS GERARD MEGIE(i413)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520191">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520191</a>
PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515585">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515585</a>
DELTA PRESSING 16 E (739)	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006522182">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006522182</a>
CENTRAL COLOR	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404188">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404188</a>
CARREFOUR HYPERMARCHES SAS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404182">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404182</a>
LAGARDERE PARIS RACING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407235">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407235</a>
SAS COLLIDOUÉ INVEST	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409379">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409379</a>
DAUCHEZ COPROPRIETES	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409560">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409560</a>
PRESSING MURAT	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409749">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409749</a>
EXTAKA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409956">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409956</a>
BERNIER AUTOMOBILES SA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410174">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410174</a>
PARC MONTMORENCY	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410592">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410592</a>
AG IP FRANCE SA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407932">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407932</a>

Nom du site	Fiche détaillée
AKL PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409409">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409409</a>
STATION SERVICE DELEK FRANCE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514770">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514770</a>
STATION SERVICE DELEK FRANCE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514771">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514771</a>
GES LOCATION GARAGE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514939">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514939</a>
AVIA PICOTY RESEAU	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515292">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515292</a>
JP PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407735">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407735</a>
SARL PASSY AUTOMATIC	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517695">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517695</a>
OPTIONS SA	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006524458">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006524458</a>
FRAICHEUR DE PARIS ETOILE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404186">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404186</a>
ENI	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407465">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407465</a>
STE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FR	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406712">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406712</a>
SARL PRESSING 86 EXELMANS	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517649">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517649</a>
AUTOLAVLINGE	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517650">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517650</a>
LAVERIE PRESSING MOLITOR	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408625">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408625</a>
GAVO SARL	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406753">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406753</a>
FAISANDERIE PRESSING	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409398">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409398</a>
TEINTURERIE ADYM	<a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517609">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517609</a>

Inventaire CASIAS des anciens sites industriels et activités de services

Nom du site	Fiche détaillée
PRESSING AUTOMATIC LAVERY(5930)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620003">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620003</a>
PRESSING SARL SOLAPRES (13384)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622881">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622881</a>
C.N.R.S CAMPUS GERARD MEGIE(i413)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623771">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623771</a>
PRESSING	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619462">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619462</a>
HART et Compagnie	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631497">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631497</a>
NEXITY (EX CIE FRANÇAISE DU METHANE)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631892">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631892</a>
STATION SERVICE DELEK	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619158">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619158</a>
LA BANQUE MONDIALE (2001 )	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632406">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632406</a>
THE MAGIC TOUCH (13942)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622597">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622597</a>
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633778">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633778</a>
SGIM	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631974">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631974</a>
ECA	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634154">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634154</a>
FRAICHEUR DE PARIS ETOILE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629699">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629699</a>
SARL PRESSING 86 EXELMANS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621377">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621377</a>
TEINTURERIE DES SABLONS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632430">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632430</a>
PRESSING NETOVIT	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621423">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621423</a>
TEINTURERIE KLEBER	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622915">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622915</a>
GENERALI FRANCE IMMOBILIER(5244)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631567">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631567</a>
INTERMEDE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633929">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633929</a>
AU BAL MASQUE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634055">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634055</a>

Nom du site	Fiche détaillée
Cabinet SAFAR	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632906">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632906</a>
AGIP FRANCE SA	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086948">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086948</a>
PALAIS DE CHAILLOT	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631706">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631706</a>
DARTY PASSY	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631770">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631770</a>
POTEL ET CHABOT	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634340">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634340</a>
HOTEL K PALACE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634344">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634344</a>
AREAS IMMOBILIER (5316)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633874">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633874</a>
FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634080">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634080</a>
MONOPRIX SA	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633371">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633371</a>
Federation Française du Batiment	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630673">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630673</a>
SHANGRI-LA HOTELS SARL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634194">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634194</a>
SCI HIBISCUS c/o KETER CGEC SA	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633875">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633875</a>
ENI	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632187">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632187</a>
PERRET, ex RICHARD ET Cie	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866203">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866203</a>
ECLAIRAGE PAR L'ELECTRICITE (Cie PARISIENNE D'), ex TRASSY ( ) ET Cie, ex ALLIANCE (Cie L')-BERLIOZ (A) ET Cie	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866825">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866825</a>
BLANCHISSERIE BLANC BLEU	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867488">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867488</a>
TEINTURERIE (La), ex BLANCHISSERIE ADYM	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867489">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867489</a>
RENAULT, SUCCURSALE RENAULT "POMPE"	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867455">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867455</a>
TEINTURERIE PRESSING LANNES	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867467">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867467</a>
GTM ENTREPOSE SOCIETE . PARC VICTOR HUGO / TOTAL FRANCE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867531">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867531</a>
BECKMANN ANDRE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867932">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867932</a>

Nom du she	Fiche détaillée
OCRI Sté (garage réparations), ex GARAGE LAMARTINE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868407">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868407</a>
OVIVE SARL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/aeorisques/casias/SSP3869732">https://fiches-risques.brgm.fr/aeorisques/casias/SSP3869732</a>
THORADIA	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869919">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869919</a>
Rapide (Imp.)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871571">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871571</a>
HIPPODROME D'AUTEUIL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630752">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630752</a>
PRESSING CRIVITO(I3943)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621317">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621317</a>
SARL LE FLANDRIN (5864)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621749">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621749</a>
SARL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620509">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620509</a>
LESUEUR PRESSING(i5878)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621266">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621266</a>
PRESSING LAUMIERE(i1603)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622554">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622554</a>
PRESSING 86 (I3528)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623084">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623084</a>
LOCAPARIS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631520">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631520</a>
FONDATION D'ENTREPRISE [REDACTED] VUITTON	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631529">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631529</a>
ICADE PROPERTY MANAGEMENT [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631551">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631551</a>
TOTAL [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086922">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086922</a>
SABLIÈRES MORILLON ET CORVOL [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634012">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634012</a>
BACCARAT SA [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634477">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634477</a>
BERNIER AUTOMOBILES SA [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634486">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634486</a>
ETOILE PROPERTIES [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/aeorisques/casias/SSP632418">https://fiches-risques.brgm.fr/aeorisques/casias/SSP632418</a>
CEMEX GRANULATS [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633568">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633568</a>
LAGARDERE PARIS RACING [REDACTED]	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631986">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631986</a>

Nom du site	Fiche détaillée
MONOPRIX	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632976">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632976</a>
PRESSING MURAT	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634119">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634119</a>
PRESSING DETACHE ET NETTOIE (15543)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620013">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620013</a>
KENNEDY PRESSING (1 2933)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633178">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633178</a>
CAVEC c/o UNIBIENS - Credit Agricole Imm	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633867">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633867</a>
PRESSING DU BOIS DE BOULOGNE(i5874)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620159">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620159</a>
SA TEINTURERIES LETOURNEUR	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621310">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621310</a>
PRESSING DES VIGNES (2987)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622775">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622775</a>
VOLVO ACTENA AUTOMOBILE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622789">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622789</a>
PRESSING EN LIBRE SERVICE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619656">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619656</a>
PRESSING BLANCHI NETT	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP624395">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP624395</a>
Université Paris IX Dauphine	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622916">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622916</a>
GAVO SARL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631589">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631589</a>
GECITER	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631604">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631604</a>
Cabinet Loiselet et Daigremont	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631656">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631656</a>
5 AVENUE KLEBER SAS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632578">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632578</a>
FRANCE TELECOM	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632601">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632601</a>
CROIX ROUGE FRANÇAISE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633954">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633954</a>
CITROEN	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633958">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633958</a>
STATION SERVICE DELEK FRANCE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618763">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618763</a>
MINI NEUBAUER MIRABEAU (i5154)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619170">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619170</a>

Nom du site	Fiche détaillée
SADIA SAS	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisauag/casias/SSP632403">https://fiches-risques.brqm.fr/georisauag/casias/SSP632403</a>
GROUPAMA IMMOBILIER SA	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632405">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632405</a>
DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS (i2383)	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632415">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632415</a>
VERSAILLES AUTO-SERVICES (il 264)	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP4086954">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP4086954</a>
EX TAKA	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634296">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634296</a>
IMMEUBLE UNION PASSY KENNEDY	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632998">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632998</a>
LA SOURCE IMMOBILIERE	<a href="https://fiches-risques-brqm.fr/georisques/casias/SSP619315">https://fiches-risques-brqm.fr/georisques/casias/SSP619315</a>
PRIOD	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634165">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634165</a>
PRESSING DES PRINCES	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634756">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634756</a>
Cabinet Balzano	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP695476">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP695476</a>
ORPI	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634140">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP634140</a>
FEDERATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632841">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632841</a>
SOCIETE DEXPLOITAT® AQUARIUM TROCADERO	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP629693">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP629693</a>
JP PRESSING	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632423">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP632423</a>
MONOPRIX BELLES FEUILLES	<a href="https://fiches-risques-brqm.fr/georisques/casias/SSP620008">https://fiches-risques-brqm.fr/georisques/casias/SSP620008</a>
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP4099649">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP4099649</a>
TEINTURERIE SAINT JAMES (15872)	<a href="https://fiches-risques-brqm.fr/georisauag/casias/SSP620453">https://fiches-risques-brqm.fr/georisauag/casias/SSP620453</a>
TEINTURERIE LETOURNEUR Î3251D	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP621375">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP621375</a>
PRESSING ATELIER PERGOLESE(i2345)	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisoues/casias/SSP621211">https://fiches-risques.brqm.fr/georisoues/casias/SSP621211</a>
SARL PASSY AUTOMATIC	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP621422">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP621422</a>
PASSY AUTOMATIC SARL (1465)	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP621312">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP621312</a>

Nom du site	Fiche détaillée
AS PRESSING TEINTURERIE DARIUS	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP62169fi">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP62169fi</a>
teinturerie le marois	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619877">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619877</a>
TEINTURERIE DUFRENOY	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622495">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622495</a>
SAS TEINTURERIES LETOURNEUR	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP622770">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP622770</a>
MVS PRESS ( i 1823)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622779">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622779</a>
SNC PRESSING16	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP619735">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP619735</a>
PARC MINICIPAL D'AUTEUIL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618780">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618780</a>
JARDIN D'ACCLIMATATION AUTOPISTE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629694">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629694</a>
CARREFOUR HYPERMARCHES SAS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629696">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629696</a>
VILLE DE PARIS DIRECT PARCS ET JARDINS	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP629698">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP629698</a>
CENTRAL COLOR	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629700">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629700</a>
SAS Foncière Hugo	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP630685">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP630685</a>
FRANCE GALOPS association loi 1901	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631931">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631931</a>
BLANC MATIC SARL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633046">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633046</a>
BH SERVICES	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634395">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634395</a>
ESSO SAF	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634509">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634509</a>
EADS FRANCE SAS (13045)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634612">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634612</a>
LA MACHINERIESA	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634485">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634485</a>
BNP PARIBAS REPM	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP630679">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP630679</a>
STATION SERVICE AVIA	<a href="https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP618762">https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP618762</a>
ALTYS GESTION SAS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632407">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632407</a>

Nom du site	Fiche détaillée
AKL PRESSING	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP633816">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP633816</a>
MONOPRIX	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;isques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP634329">https://fiches-<del>isques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP634329</a>
VILLE DE PARIS - DIREC. JEUNESSE SPORTS	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risaues&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP633551">https://fiches-<del>risaues</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP633551</a>
FILAU RI SCI	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP633614">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP633614</a>
PRESSING 28 MOZART	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risaues&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP633802">https://fiches-<del>risaues</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP633802</a>
SA BLANC CLUB	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP633805">https://fiches-<del>risques</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP633805</a>
AMBASSADE DE L'ARABIE SAOUDITE	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risaues&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP634693">https://fiches-<del>risaues</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP634693</a>
MAJESTIC EURL	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP633881">https://fiches-<del>risques</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP633881</a>
FAISANDERIE PRESSING	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP633806">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP633806</a>
EYLAU GESTION	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risaues&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP632042">https://fiches-<del>risaues</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP632042</a>
FRANCE TELECOM	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP632842">https://fiches-<del>risques</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP632842</a>
SODEXPRESS AUTEUIL SARL	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP633363">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP633363</a>
AHIRAM FRANCE	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;brqm.fr/georisques/casias/SSP619391">https://fiches-<del>risques</del>brqm.fr/georisques/casias/SSP619391</a>
RIVP	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP634113">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP634113</a>
NEXITY - HE <span style="background-color: black; color: black;">XXXX</span> E (5581)	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP630686">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP630686</a>
DAUCHEZ COPROPRIETES	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risaues&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP633944">https://fiches-<del>risaues</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP633944</a>
RATP	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP632905">https://fiches-<del>risques</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP632905</a>
LA MERVEILLE	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP623080">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP623080</a>
ENI-Foch-Etoile	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP629695">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP629695</a>
LE CHENIL DE PARIS	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brqm.fr/georisques/casias/SSP4111354">https://fiches-<del>risques</del>.brqm.fr/georisques/casias/SSP4111354</a>
LAVERIE PRESSING MOLITOR	<a href="https://fiches-&lt;del&gt;risques&lt;/del&gt;.brgm.fr/georisques/casias/SSP633145">https://fiches-<del>risques</del>.brgm.fr/georisques/casias/SSP633145</a>

Nom du site	Fiche détaillée
TEINTURERIE AD YM	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621339">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621339</a>
CARBOTTI Monique Mme	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869887">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869887</a>
UNIBIENS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633325">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633325</a>
RENAULT RETAIL GROUP SA	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634628">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634628</a>
SHELL	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086953">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086953</a>
ADYAL I.R.E.M. SAS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632993">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632993</a>
BNP PARIBAS GAM	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632994">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632994</a>
MC DONALD'S FRANCE RESTAURANT SAS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633476">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633476</a>
STE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FR	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631553">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631553</a>
BNP PARIBAS REPM	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630688">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630688</a>
F.I.E.E.C.	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631708">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631708</a>
GARAGE CITROEN MOZART	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634323">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634323</a>
BALTIMORE SAS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632992">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632992</a>
Votre Pressing, ex ORDINATOR PRESSING	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867298">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867298</a>
EAU DE PARIS	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869901">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869901</a>
Gestion immobilière, ex GARAGE DE LA FAISANDERIE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867333">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867333</a>
RENAULT ETOILE RFA (i2423)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631710">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631710</a>
FRANCE GALOP	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631536">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631536</a>
SAS LE VAISSEAU (SAS)	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631876">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631876</a>
OCDE	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631918">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631918</a>
FRANCE TELECOM MURAT	<a href="https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618681">https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618681</a>