

4 rue de Béarn 92210 Saint Cloud Tél.: 01 46 02 47 80 Fax: 01 46 02 47 81 stcloud@barrere-dufau.fr





DOSSIER DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES RAPPORT DE SYNTHÈSE

LOCATION



| 2 <mark>8, rue</mark> Gabriel Crié – 2, rue Danton 92240 MALAKOFF | Appartement situé au 2 ^{ème} Etage porte gauche Lot n°9 Cave n°4 située au Sous-sol – Lot n°22 | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <u>Cadastre</u> : Section A n°84 Propriétaire : M. et Mme Jérôme KRAFFE | <u>Demandeur</u> : SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI 22, rue Pasteur 92300 LEVALLOIS-PERRET | | | | | |
| <u>Usage constaté</u> : | Date de Construction : | | | | | |
| Habitation (partie privative d'immeuble collectif | Avant 1949 | | | | | |

| Obliga | Obligatoire | | Réalis | é | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---|---|---|
| Oui | Non | Oui | Non | ? | Auteur | GE | Date | Durée de validité * |
| | | \boxtimes | | | BARRERE DUFAU | | 27/10/2023 | illimité |
| | | | | | | | | |
| | | | | | BARRERE DUFAU | \boxtimes | 27/10/2023 | 1 an |
| \boxtimes | | M | | | BARRERE DUFAU | \boxtimes | 27/10/2023 | illimité |
| | | | | | BARRERE DUFAU | | 27/10/2023 | 6 mois |
| | \boxtimes | | \boxtimes | | | | | |
| | | \boxtimes | | | BARRERE DUFAU | | 27/10/2023 | 6 mois |
| \boxtimes | | | | | BARRERE DUFAU | | 27/10/2023 | 10 ans |
| | | \boxtimes | | | BARRERE DUFAU | \boxtimes | 27/10/2023 | 3 ans |
| | | | Oui Non Oui | Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non | Oui Non Oui Non ? Oui Non Oui Non ? Oui Non Oui Oui | Oui Non Oui Non ? Auteur BARRERE DUFAU BARRERE DUFAU | Oui Non Oui Non ? Auteur GE ☑ ☑ ☑ ☐ BARRERE DUFAU ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ BARRERE DUFAU ☑ | Oui Non Oui Non ? Auteur GE Date □ □ □ □ BARRERE DUFAU □ 27/10/2023 □ □ □ □ BARRERE DUFAU □ 27/10/2023 □ □ □ □ BARRERE DUFAU □ 27/10/2023 □ □ □ □ □ □ □ □ □ |

^{*} dans le cadre du dossier de diagnostics techniques, sauf modification, mise à jour, travaux, ou conditions nouvelles appliquées au bien concerné

d'habitation)

| Rappel des conclusions : | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Attestation de superficie privative « Loi Carrez » | LOI CARREZ | | | | |
| La superficie privative du Lot n°9 est de 30,4 m² Observations générales : néant | | | | | |
| 1 - Constat des risques d'exposition au plomb | PLOMB | | | | |
| Absence de plomb Présence de plomb sans obligation de travaux Présence de facteurs de dégradation du bâti Observations générales : néant | Présence de plomb avec obligation de travaux | | | | |
| 2 - Constat de repérage des matériaux et produits contend | ant de l'amiante AMIANTE | | | | |
| ☑ Absence de matériaux contenant de l'amiante ☐ Présence de matériaux contenant de l'amiante | ☐ Flocage, calorifugeage, ou faux-plafond ☐ Autre matériau | | | | |
| Obligation de surveillanceObservations générales : néant | Obligation de travaux | | | | |
| 3 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment | TERMITES | | | | |
| Absence de termites dans la construction Présence de termites dans la construction Présence de traces de termites dans la construction Observations générales : néant | | | | | |
| 4 - Etat de l'installation intérieure de gaz | GAZ | | | | |
| | qui devront être réparés dans les meilleurs délais. Il qui devront être réparés avant remis en service. | | | | |
| 6 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) | DPE | | | | |
| Classement de la consommation énergétique | B C D DE F G H DI | | | | |
| Classement de l'émission de gaz à effet de serre | B C D D E DF G DH D1 | | | | |
| Observations générales : néant | usage activité | | | | |
| 7 - Etat de l'installation intérieure d'électricité | ELECTRICITE | | | | |
| L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies qui devront faire l'objet d'un traitement: | | | | | |
| L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucu | ne anomalie: 🔀 oui 🗌 non | | | | |
| Réserves: En complétant le présent rapport, le géomètre-expert signataire ne se porte pas garant de la pertinence des conclusions qu'il recense. Il s'interdit d'ailleurs de procéder, à ce titre, à des investigations particulières. Ce rapport de synthèse ne peut en conséquence en aucun cas se substituer aux rapports de diagnostic technique imposé par la législation; lesquels, pour ce qui est des conclusions reportées ci-dessus, sont annexés au dossier. Il appartiendra donc à l'utilisateur du présent rapport de prendre connaissance et de s'assurer du bien-fondé du contenu détaillé | DATE: Le 27/10/2023 Le COUNTET FAPER S.A.R.L BARRERE-DUFAU Géomètres Experts Siège social: 1 10 46,8621 1 2210 46 1000 Tél 01 46 02 47 80 Excul 1 802 47 80 FEM 11 802 47 | | | | |