



Depuis l'entrée à droite, des marches permettent d'accéder dans **le coin salon** :

Sol : carrelage.

Plinthes carrelées.

Perois murales : tapissées.

Plafond : plâtre peint

Cette pièce est équipée de :

2 marches permettant d'accéder dans cette pièce.

De suite à droite : un ensemble de prises électriques, interrupteurs, télévision.

Une fenêtre donnant sur la partie du jardin côté voie publique, encadrement PVC, intérieur vitré.

Une fenêtre encadrement aluminium, intérieur vitré, double vitrage, deux vantaux coulissants protégée par un volet en bois à l'extérieur.

Un convecteur sous la fenêtre.

Des points lumineux, en état correct.





Un placard (face à la cuisine) :

Sol : carrelage.

Plinthes en bois :

Parois murales : plâtre peint.

Plafond : lambris.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication encadrement bois avec 6 carreaux vitrés.

Des prises électriques.

Un point lumineux (une ampoule en extrémité de douille).





Depuis la cuisine, deux marches permettent d'accéder jusqu'à **un couloir** :

Les marches et les contremarches ainsi que le sol sont carrelés.

Plinthes : en bois.

Parois murales : plâtre peint.

Plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

2 éclairages pourvus de 2 spots.

Des points lumineux en état correct.