



Cabinet d'aisance :

Sol : carrelage.

Plinthes en bois.

Parois murales : plâtre peint.

Plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication en bois.

Un cabinet d'aisance pourvu d'un réservoir à effet de chasse d'eau.

Couvercle + abattant.

Un point lumineux.

Une fenêtre donnant sur l'extérieur.



Chambre 2 (au fond du couloir à gauche) :

Sol : parquet.

Plinthes : bois.

Parois murales : tapissées.

Plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication en bois.

Un ensemble de prises électriques, interrupteurs.

Une fenêtre encadrement PVC, intérieur vitré, double vitrage donnant sur le jardin, protégée par un volet en bois à l'extérieur.

Un convecteur.



Chambre 3 (au fond du couloir) :

Sol : parquet.

Plinthes : bois.

Parois murales : tapissées.

Plafond : plâtre peint.

Cette pièce est équipée de :

Une porte de communication en bois.

Un lustre.

Un ensemble de prises électriques, interrupteurs.

Une fenêtre encadrement PVC, intérieur vitré, double vitrage protégée par un volet en bois à l'extérieur.

Un convecteur.





Terrasse côté jardin :

Sol : dalle.

Une cheminée en brique.

Depuis la terrasse extérieure :

Présence d'une porte en bois au-dessus de la couverture qui permet d'accéder dans des petits combles, qui reçoivent essentiellement le ballon d'eau chaude et la tuyauterie de la VMC.

