





En partie avant, **sous la terrasse** sur le flanc droit de puis la voie publique : des escaliers permettent d'accéder dans **une petite cave** :

Sol : chape.

Parois murales : polystyrène.

Plafond : dalle du plancher de la terrasse.

Cette pièce est alimentée en électricité.

Cette pièce est totalement recouverte de moisissure.

Présence d'une chaudière.





III- RAPPORTS D'EXPERTISES :

Les rapports sont annexés au présent procès-verbal de description.

TELLES SONT MES CONSTATATIONS.

ET DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL DE CONSTAT
POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

Le présent procès-verbal de Description a été rédigé sur 28 pages.

Éric MARTINEZ

Commissaire de justice

