







## SALLE DE BAINS

La salle de bains ne comporte pas de fenêtre. On y accède que depuis la chambre.

Au sol, carrelage blanc, en bon état.

Aux murs, plinthes carrelées assorties en bon état. Peinture blanche au-dessus en état d'usage.

Au droit de la baignoire, carrelage blanc en état d'usage, joints usagés.

Un radiateur électrique Airelec en état d'usage.

Un ballon d'eau chaude sur pied de marque Ariston.


Une vasque avec mitigeur sur plan de vasque avec miroir et trois spots au-dessus en état d'usage.

Baignoire en état d'usage. Le tablier de la baignoire est mal fixé.


Au plafond, peinture blanche, avec traces importantes de moisissures.

Une bouche de ventilation colmatée avec du papier.













## SALON SEJOUR

Le salon séjour donne sur la façade arrière de l'immeuble côté voie de chemin de fer.

La cuisine est ouverte sur le séjour.

Au sol, carrelage clair en bon état.

Plinthes carrelées assorties en bon état. Au-dessus crépi blanc en état d'usage.

Une porte-fenêtre PVC double avec une rambarde en place. En état d'usage, avec un loquet fixé dessus, la ventilation est colmatée.

Deux convecteurs électriques de marque Airelec en état d'usage.

Porte blanche vers l'entrée en état d'usage.

Plafond et rampant, peinture blanche, en état d'usage. Présence de trace d'humidité de type moisissure grisâtre au droit de la porte-fenêtre.

Une fenêtre de toit de marques Velux, en bois, en état d'usage.



