

KSR & ASSOCIÉS
Commissaires de Justice Associés
Ph. KLEIN G. SUISSA S. ROBILLARD C.COTI

11

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr



CAISSE DES DEPOTS FR63 40031 00001 0000333947 K 71- CDCGFRPPXXX
N° TVA intracommunautaire : FR 40949291447 - SIRET : 94929144700017
Commissaires de Justice associés
24-26, Avenue du Général de Gaulle 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

CUISINE

Le sol est recouvert de carreaux de carrelage en bon état.

Les murs sont recouverts de peinture en bon état.

Le plafond est recouvert de peinture en bon état.

La pièce prend jour par une porte-fenêtre à deux battants, équipée de montants en bois, de double vitrage et de volets en bois. Elle donne sur la rue Jules Tremel.



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

CHAMBRE AU FOND A GAUCHE

Le sol est recouvert de moquette en état d'usure avancée.

Les murs sont recouverts de papier peint en bon état.

Le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en état d'usure normale.

La pièce prend jour par une fenêtre à deux battants, équipée de montants en bois, de double vitrage et de volets en bois.



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

ESCALIER QUI MENE AU PREMIER ETAGE

Il comporte des marches en bois et une rambarde en bois, le tout en bon état.

Les murs sont recouverts de papier peint lui-même recouvert de peinture en bon état.

Le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en bon état.

L'escalier dessert un palier qui dessert lui-même :

- Une salle de bains
- Des toilettes
- Trois chambres



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr


PALIER

Le sol est recouvert de carreaux de pierre naturelle en état d'usure normale.

Les murs sont recouverts de papier peint lui-même recouvert de peinture en bon état.

Le plafond est recouvert de dalles de polystyrène en état d'usure normale.

La pièce prend jour par une fenêtre à deux battants, équipée de montants en bois et de double vitrage. Elle donne sur la rue Tremel.



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

SALLE DE BAINS

Le sol est recouvert de carreaux de carrelage en bon état.

Les murs sont entièrement carrelés, en état d'usure normale.

Le plafond est recouvert de peinture dans un état vétuste.

La pièce prend jour par une fenêtre à deux battants, équipée de montants en bois et de double vitrage. Elle donne vue sur le jardin.

Eléments d'équipement :

- *Un bidet.*
- *Un lavabo.*
- *Une baignoire.*
- *Une ventilation.*



KSR & ASSOCIÉS
Commissaires de Justice Associés
Ph. KLEIN G. SUISSA S. ROBILLARD C.COTI

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

