

Sur arrière : présence d'une porte-fenêtre double vantaux en PVC double vitrage avec garde-corps métallique et volets roulants électrique en PVC l'ensemble en état d'usage.

Généralités : présence de deux radiateurs et d'un poêle à bois en état de fonctionnement.





W.C :

L'accès se réalise par une porte blindée laquelle donne sur un sas via une petite marche lequel sas donne sur la porte-fenêtre simple vantail ouvrante en PVC double vitrage en état d'usage donnant accès au jardin arrière.
La pièce est mansardée.

Les w.c disposent d'une porte d'accès en bois en état d'usage.

Sol : le sol est recouvert de galets en état d'usage.

Murs : les murs sont recouverts de peinture en état d'usage.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture en état d'usage.

Fenêtre : présence d'une petite fenêtre simple vantail ouvrante en bois simple vitrage en état d'usage.

Généralités : présence d'un w.c suspendu cuvette à l'anglaise en état d'usage.



CUISINE :

Absence de porte.

La cuisine est équipée de meubles bois haut et bas avec gazinière, plaque à induction, hotte aspirante et évier en inox, l'ensemble en état d'usage.

Sol : le sol est recouvert de carrelage en état d'usage.

Murs : les murs sont recouverts de peinture en état d'usage mais défraîchie.

Plafond : le plafond est recouvert de peinture en état d'usage mais défraîchie.

Fenêtre : présence d'une fenêtre double vantaux ouvrante en bois double vitrage en état d'usage avec garde-corps métallique et bois en état d'usage et deux volets battants en bois en état d'usage.

Généralités : présence d'un radiateur.





SOUS-SOL :

L'accès se réalise depuis la cuisine par une porte en bois et donne sur un escalier maçonné en état d'usage.

Le sous-sol est divisé en deux pièces.

La première pièce est aveugle et la seconde est traversante et dispose de 2 petites fenêtres simple vantaux ouvrante et battante vétuste.

Les murs sont en meulière à l'état brut.

La seconde pièce abrite la chaudière gaz à condensation de marquet FRISQUET.