






W E N C H






WENCH



Appartement droite






















RENTAL









ETAGE 4

Appartement gauche







RENTAL






Ici le plafond a brulé.









VENCH






Appartement droite

Ici je peux remarquer que cet appartement était occupé il y a peu. Les cloisons, plafonds et planchers sont en état d'usage.


WENCH






VENCH









VENICH











WENTON













ETAGE 5

Appartement gauche

Ici également, bien qu'en état moyen, cet appartement n' a pas été démoli.





VENCH





