



Attestation de superficie

N° dossier : 2024-03-115

Situation de l'immeuble visité par : SALMON



Désignation des locaux

Maison individuelle comprenant :
Entrée, Séjour-Salon, Cuisine, Dégagement, Placard 1, Salle de Bains,
Placard-Salle de bains, Toilettes, Dégagement 2, Chambre 1, Salle d'eau,
Garage, Palier, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Abris de
jardin

Superficie de la partie privative : 109.27 m²
CENT NEUF METRES CARRES ET VINGT SEPT CENTIEMES

Documents fournis :

Désignation des locaux	Superficie (m ²)	Surface non prises en compte (m ²) (<1.80 m)	Superficies annexes (m ²)
Entrée	5.41		
Séjour-Salon	30.05		
Cuisine	9.28		
Dégagement	3.16		
Placard 1	0.54		
Salle de Bains	7.09		
Placard-Salle de bains	0.86		
Toilettes	1.22		
Dégagement 2	0.62		
Chambre 1	9.72		
Salle d'eau	2.21		
Garage			2.64
Palier	1.51		
Chambre 2	9.87	3.38	
Chambre 3	12.47		
Chambre 4	7.22	2.30	
Chambre 5	8.04	2.67	
Abris de jardin		4.67	
Totaux	109.27 m ²	10.02 m ²	2.64 m ²

Propriétaire

██████████ ██████████ ████████████████████
██████████ ██████████ ██████████
██████████ - ██████████ ██████████ ██████████

Exécution de la mission

Opérateur : SALMON
Police d'assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2024)
Date d'intervention : 07/03/2024

Date du rapport : 07/03/2024
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS
72 Boulevard de l'Almont
77000 MELUN

Signature inspecteur

