



PROCES VERBAL DE CONSTAT ASSISTANCE

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le NEUF JUILLET

Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

A LA DEMANDE DE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE LA NOUE sise boulevard du Président Kennedy – avenue du Parc – rue du Docteur Schweitzer (93420) VILLEPINTE représenté par son syndic, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dont le siège social est sis [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Lequel m'a exposé

Que dans le cadre de la saisie immobilière à l'encontre de monsieur et madame [REDACTED] [REDACTED] avenue du Parc Rue du Docteur Schweitzer au Bâtiment 2, 1^{er} étage porte 460 à VILLEPINTE, je suis chargé d'assister le diagnostiqueur.

Déférant à cette réquisition,

Je, Alain BOULARD, membre de la SCP Fabrice COUVILLERS et Alain BOULARD, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal Judiciaire de Bobigny à la résidence de Drancy, 64 rue Marcelin Berthelot, soussigné,

Me suis transporté ce jour à 10 heures au bâtiment 2, 1^{er} étage, appartement 460, Avenue du Parc, rue du Docteur Schweitzer à Villepinte, où là étant en présence de la Police et d'un serrurier et d'un diagnostiqueur de la Société IMMO PARTNER

J'ai vu et constaté ce qui suit :

Je constate que le diagnostiqueur effectue sa mission.

S.C.P.
Fabrice COUVILLERS
Alain BOULARD
Huissiers de Justice Associés

64, Rue M. Berthelot
93701 DRANCY Cedex



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

1ERE EXPEDITION

Acte : 424461

440089

Telles sont mes constatations.

Je me suis retiré à 12 heures .

Le présent procès verbal comporte deux pages.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.





PROCES VERBAL DE CONSTAT ASSISTANCE

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le NEUF JUILLET

Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

A LA DEMANDE DE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE LA NOUE sise boulevard du Président Kennedy – avenue du Parc – rue du Docteur Schweitzer (93420) VILLEPINTE représenté par son syndic, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dont le siège social est sis [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Lequel m'a exposé

Que dans le cadre de la saisie immobilière à l'encontre de monsieur et madame [REDACTED] [REDACTED] avenue du Parc Rue du Docteur Schweitzer au Bâtiment 2, 1^{er} étage porte 460 à VILLEPINTE, je suis chargé d'assister le diagnostiqueur.

Déférant à cette réquisition,

Je, Alain BOULARD, membre de la SCP Fabrice COUVILLERS et Alain BOULARD, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal Judiciaire de Bobigny à la résidence de Drancy, 64 rue Marcelin Berthelot, soussigné,

Me suis transporté ce jour à 10 heures au bâtiment 2, 1^{er} étage, appartement 460, Avenue du Parc, rue du Docteur Schweitzer à Villepinte, où là étant en présence de la Police et d'un serrurier et d'un diagnostiqueur de la Société IMMO PARTNER

J'ai vu et constaté ce qui suit :

Je constate que le diagnostiqueur effectue sa mission.

S.C.P.
Fabrice COUVILLERS
Alain BOULARD
Huissiers de Justice Associés

64, Rue M. Berthelot
93701 DRANCY Cedex



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

440089

Expedition

Acte : 424461

Telles sont mes constatations.

Je me suis retiré à 12 heures .

Le présent procès verbal comporte deux pages.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.



S.C.P.
Fabrice COUVILLERS
Alain BOULARD
Huissiers de Justice Associés

64, Rue M. Berthelot
93701 DRANCY Cedex



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

**Acte
d'Huissier de
Justice**

440089

Expedition

Acte : 424461

PROCES VERBAL DE CONSTAT ASSISTANCE

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le NEUF JUILLET

A LA DEMANDE DE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE LA NOUE sise boulevard du Président Kennedy – avenue du Parc – rue du Docteur Schweitzer (93420) VILLEPINTE représenté par son syndic, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dont le siège social est sis [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Lequel m'a exposé

Que dans le cadre de la saisie immobilière à l'encontre de monsieur et madame [REDACTED] [REDACTED] avenue du Parc Rue du Docteur Schweitzer au Bâtiment 2, 1^{er} étage porte 460 à VILLEPINTE, je suis chargé d'assister le diagnostiqueur.

Déférant à cette réquisition,

Je, Alain BOULARD, membre de la SCP Fabrice COUVILLERS et Alain BOULARD, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal Judiciaire de Bobigny à la résidence de Drancy, 64 rue Marcelin Berthelot, soussigné,

Me suis transporté ce jour à 10 heures au bâtiment 2, 1^{er} étage, appartement 460, Avenue du Parc, rue du Docteur Schweitzer à Villepinte, où là étant en présence de la Police et d'un serrurier et d'un diagnostiqueur de la Société IMMO PARTNER

J'ai vu et constaté ce qui suit :

Je constate que le diagnostiqueur effectue sa mission.

S.C.P.
Fabrice COUVILLERS
Alain BOULARD
Huissiers de Justice Associés

64, Rue M. Berthelot
93701 DRANCY Cedex



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

440089

Expedition

Acte : 424461

Telles sont mes constatations.

Je me suis retiré à 12 heures .

Le présent procès verbal comporte deux pages.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.





PROCES VERBAL DE CONSTAT description

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le NEUF JUILLET

Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

A LA DEMANDE DE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE LA NOUE sise boulevard du Président Kennedy – avenue du Parc – rue du Docteur Schweitzer (93420) VILLEPINTE représenté par son syndic, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dont le siège social est sis [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Lequel m'a exposé

Que dans le cadre de la saisie immobilière à l'encontre de monsieur et madame [REDACTED] [REDACTED] avenue du Parc Rue du Docteur Schweitzer au Bâtiment 2, 1^{er} étage porte 460 à VILLEPINTE, je suis chargé d'effectuer le procès de description desdits lieux.

Déférant à cette réquisition,

Je, Alain BOULARD, membre de la SCP Fabrice COUVILLERS et Alain BOULARD, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal Judiciaire de Bobigny à la résidence de Drancy, 64 rue Marcelin Berthelot, soussigné,

Me suis transporté ce jour à 10 heures au bâtiment 2, 1^{er} étage, appartement 460, Avenue du Parc, rue du Docteur Schweitzer à Villepinte, où là étant en présence de la Police et d'un serrurier.

J'ai vu et constaté ce qui suit :

L'appartement se compose d'une pièce principale desservant un couloir de distribution, le couloir de distribution desservant une cuisine, à gauche une salle de bains, en face trois chambres.

Le couloir de distribution :

Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié.

Les murs en fibre de verre peinte, le plafond en peinture.



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

**Références IMPERATIVES
à rappeler:**

440089

**Acte
d'Huissier de
Justice**

440089

Expedition

Acte : 424459

La cuisine :

On y accède depuis le couloir de distribution.

Le sol est recouvert d'un carrelage, les murs en peinture et en faïence, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

Je constate que la cuisine est aménagée.

La pièce principale :

Le sol est recouvert d'un carrelage, les plinthes en faïence, les murs en papier peint, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage, équipée d'un volet, et d'une baie vitrée composée de trois battants, double vitrage, donnant accès à un balcon, le tout équipé d'un volet.

Je constate l'existence d'un placard mural.

La salle de bains :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois recouverte de peinture.

Le sol est en carrelage, les murs en faïence., le plafond en fibre de verre peinte.

Je constate l'existence d'une vasque, robinet mitigeur eau chaude/eau froide, et d'un bac à douche avec flexible de douche, robinet mitigeur eau chaude/eau froide.

La chambre située au fond du couloir :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois recouverte de peinture.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant, les murs en papier peint, peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

La chambre de droite :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'un rideau.

Le sol est recouvert d'un parquet, les murs en papier peint, le plafond en peinture.

La pièce prend jour d'une fenêtre double battant, double vitrage.



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

Expedition

Acte : 424459

440089

La troisième chambre :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant, les murs en peinture, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

Chauffage collectif.

Conditions d'occupation

Les lieux sont occupés par :

Monsieur [REDACTED] né le [REDACTED] et Madame [REDACTED] née le [REDACTED]

Telles sont mes constatations.

Le présent procès verbal comporte trois pages.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.





PROCES VERBAL DE CONSTAT description

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le NEUF JUILLET

Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

A LA DEMANDE DE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE LA NOUE sise boulevard du Président Kennedy – avenue du Parc – rue du Docteur Schweitzer (93420) VILLEPINTE représenté par son syndic, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dont le siège social est sis [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Lequel m'a exposé

Que dans le cadre de la saisie immobilière à l'encontre de monsieur et madame [REDACTED] [REDACTED] avenue du Parc Rue du Docteur Schweitzer au Bâtiment 2, 1^{er} étage porte 460 à VILLEPINTE, je suis chargé d'effectuer le procès de description desdits lieux.

Déférant à cette réquisition,

Je, Alain BOULARD, membre de la SCP Fabrice COUVILLERS et Alain BOULARD, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal Judiciaire de Bobigny à la résidence de Drancy, 64 rue Marcelin Berthelot, soussigné,

Me suis transporté ce jour à 10 heures au bâtiment 2, 1^{er} étage, appartement 460, Avenue du Parc, rue du Docteur Schweitzer à Villepinte, où là étant en présence de la Police et d'un serrurier.

J'ai vu et constaté ce qui suit :

L'appartement se compose d'une pièce principale desservant un couloir de distribution, le couloir de distribution desservant une cuisine, à gauche une salle de bains, en face trois chambres.

Le couloir de distribution :

Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié.

Les murs en fibre de verre peinte, le plafond en peinture.



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

**Références IMPERATIVES
à rappeler:**

440089

**Acte
d'Huissier de
Justice**

440089

La cuisine :

On y accède depuis le couloir de distribution.

Le sol est recouvert d'un carrelage, les murs en peinture et en faïence, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

Je constate que la cuisine est aménagée.

La pièce principale :

Le sol est recouvert d'un carrelage, les plinthes en faïence, les murs en papier peint, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage, équipée d'un volet, et d'une baie vitrée composée de trois battants, double vitrage, donnant accès à un balcon, le tout équipé d'un volet.

Je constate l'existence d'un placard mural.

La salle de bains :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois recouverte de peinture.

Le sol est en carrelage, les murs en faïence., le plafond en fibre de verre peinte.

Je constate l'existence d'une vasque, robinet mitigeur eau chaude/eau froide, et d'un bac à douche avec flexible de douche, robinet mitigeur eau chaude/eau froide.

La chambre située au fond du couloir :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois recouverte de peinture.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant, les murs en papier peint, peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

La chambre de droite :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'un rideau.

Le sol est recouvert d'un parquet, les murs en papier peint, le plafond en peinture.

La pièce prend jour d'une fenêtre double battant, double vitrage.

S.C.P.
Fabrice COUVILLERS
Alain BOULARD
Huissiers de Justice Associés

64, Rue M. Berthelot
93701 DRANCY Cedex



1ERE EXPEDITION

Acte : 424459

440089

La troisième chambre :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant, les murs en peinture, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

Chauffage collectif.

Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91

Fax : 01.48.31.18.59

contact@huissiers-drancy.com

Conditions d'occupation

**Références IMPERATIVES
à rappeler:**

440089

Les lieux sont occupés par :

Monsieur [REDACTED] né le [REDACTED] et Madame [REDACTED] née le [REDACTED]

Telles sont mes constatations.

Le présent procès verbal comporte trois pages.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.

**Acte
d'Huissier de
Justice**





PROCES VERBAL DE CONSTAT description

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le NEUF JUILLET

Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

Références IMPERATIVES
à rappeler:

440089

Acte
d'Huissier de
Justice

A LA DEMANDE DE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE LA NOUE sise boulevard du Président Kennedy – avenue du Parc – rue du Docteur Schweitzer (93420) VILLEPINTE représenté par son syndic, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dont le siège social est sis [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Lequel m'a exposé

Que dans le cadre de la saisie immobilière à l'encontre de monsieur et madame [REDACTED] [REDACTED] avenue du Parc Rue du Docteur Schweitzer au Bâtiment 2, 1^{er} étage porte 460 à VILLEPINTE, je suis chargé d'effectuer le procès de description desdits lieux.

Déférant à cette réquisition,

Je, Alain BOULARD, membre de la SCP Fabrice COUVILLERS et Alain BOULARD, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal Judiciaire de Bobigny à la résidence de Drancy, 64 rue Marcelin Berthelot, soussigné,

Me suis transporté ce jour à 10 heures au bâtiment 2, 1^{er} étage, appartement 460, Avenue du Parc, rue du Docteur Schweitzer à Villepinte, où là étant en présence de la Police et d'un serrurier.

J'ai vu et constaté ce qui suit :

L'appartement se compose d'une pièce principale desservant un couloir de distribution, le couloir de distribution desservant une cuisine, à gauche une salle de bains, en face trois chambres.

Le couloir de distribution :

Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié.

Les murs en fibre de verre peinte, le plafond en peinture.



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

**Références IMPERATIVES
à rappeler:**

440089

**Acte
d'Huissier de
Justice**

440089

Expedition

Acte : 424459

La cuisine :

On y accède depuis le couloir de distribution.

Le sol est recouvert d'un carrelage, les murs en peinture et en faïence, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

Je constate que la cuisine est aménagée.

La pièce principale :

Le sol est recouvert d'un carrelage, les plinthes en faïence, les murs en papier peint, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage, équipée d'un volet, et d'une baie vitrée composée de trois battants, double vitrage, donnant accès à un balcon, le tout équipé d'un volet.

Je constate l'existence d'un placard mural.

La salle de bains :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois recouverte de peinture.

Le sol est en carrelage, les murs en faïence., le plafond en fibre de verre peinte.

Je constate l'existence d'une vasque, robinet mitigeur eau chaude/eau froide, et d'un bac à douche avec flexible de douche, robinet mitigeur eau chaude/eau froide.

La chambre située au fond du couloir :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois recouverte de peinture.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant, les murs en papier peint, peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

La chambre de droite :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'un rideau.

Le sol est recouvert d'un parquet, les murs en papier peint, le plafond en peinture.

La pièce prend jour d'une fenêtre double battant, double vitrage.



Nous contacter

Tél : 01.48.32.71.91
Fax : 01.48.31.18.59
contact@huissiers-drancy.com

**Références IMPERATIVES
à rappeler:**

440089

**Acte
d'Huissier de
Justice**

Expedition

Acte : 424459

440089

La troisième chambre :

On y accède depuis le couloir de distribution au moyen d'une porte en bois.

Le sol est recouvert d'un parquet flottant, les murs en peinture, le plafond en peinture.

La pièce prend jour au moyen d'une fenêtre double battant, double vitrage.

Chauffage collectif.

Conditions d'occupation

Les lieux sont occupés par :

Monsieur [REDACTED] né le [REDACTED] et Madame [REDACTED] née le [REDACTED]

Telles sont mes constatations.

Le présent procès verbal comporte trois pages.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.



