

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

MONTRouGE (92) 7, rue Marie Debos

Section J n°39

Appartement situé au 4^{ème} Etage droite - Lot n°23

Suite à la visite du 07 Juillet 2025, des locaux situés au 4^{ème} étage droite, de l'immeuble sis 7, rue Marie Debos à MONTRouGE (92), constituant le lot n°23 de la Copropriété et après ne pas avoir observé d'installation de gaz,

nous attestons qu'il **n'est pas nécessaire d'établir un Etat de l'Installation Intérieure de Gaz**, tel qu'il est défini par l'arrêté du 6 avril 2007.

Fait à Saint Cloud le 21 Juillet 2025

Cachet de l'entreprise

Olivier DUF AU

