



Attestation de superficie

N° dossier : 2022-10-115

Situation de l'immeuble visité par : SALMON

21 Rue de Drancy-cottage
93700 DRANCY

Désignation des locaux

Maison individuelle comprenant :
Entrée, Toilettes, Salon, Séjour, Cuisine, Palier, Chambre 1, Chambre 2,
Chambre 3, Salle d'eau, Cuisine 2, Salon 2, Chambre 4, Salle de Bains,
Chaufferie, Buanderie, Chambre 5

Superficie de la partie privative : 193.06 m²
CENT QUATRE VINGT TREIZE METRES CARRES ET SIX CENTIEMES

Documents fournis :

Désignation des locaux	Superficie (m ²)	Surface non prises en compte (m ²) (<1.80 m)	Superficies annexes (m ²)
Entrée (1 ^{er})	1.61		
Toilettes (1 ^{er})	0.94		
Salon (1 ^{er})	22.80		
Séjour (1 ^{er})	33.13		
Cuisine (1 ^{er})	7.89		
Palier (2 ^{ème})	3.24		
Chambre 1 (2 ^{ème})	8.31		
Chambre 2 (2 ^{ème})	34.15		
Chambre 3 (2 ^{ème})	12.35		
Salle d'eau (2 ^{ème})	6.48		
Cuisine 2 (rdc)	21.76		
Salon 2 (rdc)	16.19		
Chambre 4 (rdc)	9.85		
Salle de Bains (rdc)	5.98		
Chaufferie (rdc)			4.38
Buanderie (rdc)		1.21	
Chambre 5 (rdc)	8.38		
Totaux	193.06 m ²	1.21 m ²	4.38 m ²

Propriétaire

[REDACTED]

Exécution de la mission

Opérateur SALMON
Police d'assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2022)
Date d'intervention : 18/10/2022

Date du rapport : 18/10/2022
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS
72 Boulevard de l'Almont
77000 MELUN

Signature inspecteur

