



Attestation de superficie

N° dossier : 2025-03-129

Situation de l'immeuble visité par : SALMON

[REDACTED]

Désignation des locaux

Appartement gauche comprenant :

Entrée, Palier, Couloir, Placard-couloir, Chambre 1 avec placard, Balcon
Chambre, Salle de Bains, Toilettes, Séjour, Cuisine, Balcon séjour

Superficie de la partie privative : 49.89 m²

QUARANTE NEUF METRES CARRES ET QUATRE VINGT NEUF CENTIEMES

Documents fournis : Sans objet

Désignation des locaux	Superficie (m ²)	Surface non prises en compte (m ²) (<1.80 m)	Superficies annexes (m ²)
Entrée	0.99		
Palier	3.23		
Couloir	1.64		
Placard-couloir	1.06		
Chambre 1 avec placard	10.22		
Balcon Chambre			4.15
Salle de Bains	3.37		
Toilettes	1.53		
Séjour	23.19		
Cuisine	4.66		
Balcon séjour			12.20
Totaux	49.89 m ²	0.00 m ²	16.35 m ²

Propriétaire

SAS [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]

Exécution de la mission

Opérateur : SALMON
Police d'assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2025)
Date d'intervention : 31 mars 2025

Date du rapport : 31 mars 2025
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS
72 Boulevard de l'Almont
77000 MELUN

Signature inspecteur

