



## Attestation de superficie

N° dossier : 2025-03-130

### Situation de l'immeuble visité par : SALMON

[REDACTED]

### Désignation des locaux

Appartement face comprenant :

Entrée, Placard-Entrée, Chambre 1 avec placard, Terrasse - Chambre, Salle de Bains, Toilettes, Séjour, Cuisine, Terrasse - séjour

**Superficie de la partie privative : 46.82 m<sup>2</sup>**

**QUARANTE SIX METRES CARRES ET QUATRE VINGT DEUX CENTIEMES**

Documents fournis : Sans objet

Désignation des locaux	Superficie (m <sup>2</sup> )	Surface non prises en compte (m <sup>2</sup> ) (<1.80 m)	Superficies annexes (m <sup>2</sup> )
Entrée	3.16		
Placard-Entrée	1.08		
Chambre 1 avec placard	10.22		
Terrasse - Chambre			4.59
Salle de Bains	3.24		
Toilettes	1.46		
Séjour	23.41		
Cuisine	4.25		
Terrasse - séjour			13.46
<b>Totaux</b>	<b>46.82 m<sup>2</sup></b>	<b>0.00 m<sup>2</sup></b>	<b>18.05 m<sup>2</sup></b>

### Propriétaire

SAS [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - [REDACTED]

## Exécution de la mission

---

Opérateur : SALMON  
Police d'assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2025)  
Date d'intervention : 31 mars 2025

Date du rapport : 31 mars 2025  
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS  
72 Boulevard de l'Almont  
77000 MELUN

Signature inspecteur

