



Attestation de superficie

N° dossier : 2025-03-132

Situation de l'immeuble visité par : SALMON

[REDACTED]

Désignation des locaux

Appartement comprenant :
Entrée, Placard-Entrée, Séjour, Terrasse - séjour, Cuisine, Toilettes, Salle de Bains, Chambre 1 avec placard, Terrasse - Chambre

Superficie de la partie privative : 45.86 m²
QUARANTE CINQ METRES CARRES ET QUATRE VINGT SIX CENTIEMES

Documents fournis : Sans objet

Désignation des locaux	Superficie (m ²)	Surface non prises en compte (m ²) (<1.80 m)	Superficies annexes (m ²)
Entrée	3.12		
Placard-Entrée	1.00		
Séjour	23.03		
Terrasse - séjour			14.89
Cuisine	3.81		
Toilettes	1.43		
Salle de Bains	3.24		
Chambre 1 avec placard	10.23		
Terrasse - Chambre			4.59
Totaux	45.86 m²	0.00 m²	19.48 m²

Propriétaire

SAS [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]

Exécution de la mission

Opérateur SALMON
Police d'assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2025)
Date d'intervention : 31 mars 2025

Date du rapport : 31 mars 2025
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS
72 Boulevard de l'Almont
77000 MELUN

Signature inspecteur

